

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	8月1日(月) 11時頃 晴、南風 微風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面は巡視範囲内に渡り大きな雑草はなく見通し良好。 ・巡視範囲内にあるグラウンドは良く整備され良好。 ・河道の水量やや多し。 ・巡視範囲内に人影見当たらず。	—	—
	8月6日(土) 12時頃 曇、南風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・昨夜の局所的豪雨で、鈴鹿川は川幅いっぱい増水。 ・巡視範囲内の法面には人影もなし。 ・最下流の河川敷にあるサッカーグラウンド周辺では、イベントの準備か白線引きや雑草伐採中。	—	—
	8月14日(日) 10時頃 曇、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面は所々で野草が伸び、視界を遮っている。 ・JR伊勢線鉄橋上流側及び下流側の河川敷にあるグラウンドはよく整備されている。 ・最下流グラウンドではサッカーイベント展開中。	—	—
	8月23日(火) 9時頃 曇、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・巡視範囲の南端から法面の除草が始まった。 法面全体に野草が伸び、見通しのきかない場所あり。 ・河川敷のグラウンドは良く整備されている。 ・河道の水量は雨続きで増水している。	—	—
	8月28日(日) 11時半 曇、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・巡視範囲内の天端道路脇の野草の端刈り実施中で、全体の6割くらい終了。見通し良好。 ・JR伊勢線鉄橋下流側の河川敷にある野球グラウンドでは50人位の若者がトレーニング中。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年8月1日	異常なし 5. 0km付近で撮った写真だが、水が全く見えないくらい生い茂っている。 上流部は両岸はゴミが見られない。やはりトライアルの前あたりが捨てやすい雰囲気があるのかもしれない。		—
②	令和4年8月10日	異常なし かなり内部川の水量はあると思われる。 川の合流地点であるが周囲の草木も生えている。 ゴミに関して右岸は全くみられない。 だいぶ日が長いことが歩行している人が少し見えてきた理由かもしれない。		—
③	令和4年8月25日	異常なし 6. 0km付近であるが、かなり水量もあり流れも速い。 8月は降ったりやんだりすることが多く、安定しない天気の日がよく見られる。 周囲のゴミは見当たらない。		—
④	令和4年8月28日	異常なし 河原田橋から300mほど下ったあたりの写真であるが、思った以上に水量もある。 周囲の道にはゴミはないが、おそらく草のなかにゴミがあるように思われる。		—

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川①

