

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	11月6日(日) 11時頃 晴、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異状事象はなし。 ・範囲内の法面雑草伐採は終わり、見通し良好。 ・JR伊勢線鉄橋下流側の河川敷で、どこかの野球チーム約20名くらいが練習中。 ・最下流の野球グラウンドも10人くらいが練習中。	—	—
	11月13日(日) 11時頃 晴、南風微風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異状事象はなし。 ・本郷橋上流側の法面には相変わらず投棄ごみが目につく。 ・河川敷は何やらイベントらしく車と人でいっぱい。 ・本郷橋下流には、目につく異状はない。 ・河道の水量少なし。	—	—
	11月20日(日) 15時頃 曇、南風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異状事象はなし。 ・本郷橋上流側の法面及び河川敷に所々投棄ゴミが散見される以外は特に異状なし。 ・本郷橋下流側も特に異状なし。 ・下流グラウンドに数台車があるも順次帰る見込み。	—	—
	11月28日(月) 9時頃 曇、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異状事象はなし。 ・本郷橋より上流側は法面、河川敷及びグラウンドともに良好な状態が維持されている。ただ所々に投棄された小形ゴミが目立つ。 ・本郷橋下流側は特に問題なし。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和4年11月10日	異常なし 昼間の明るい時間で河原田橋の様子をみ たが、最近雨が降ったのか水量はある。周 囲の草木も青々としている。 内部橋に向かって除草した後が見られる。 左岸でも同様に除草作業の車が見られる。		—
②	令和4年11月20日	異常なし 内部小学校付近での撮影。 左岸で工事をしている。比較的雨が少ない この時期に河川工事はしやすいのかもしれ ない。 草木のほうもだいぶ枯れてきている。		—
③	令和4年11月23日	異常なし 6.0km付近であるが、川に水はあるよう に思われる。と、思ったが、この写真の裏を みると川の流れはなく、水が全くなく、干上 がっている状態であった。 途中で合流する川によって、川の流れが 下流部に見られる。		—
④	令和4年11月30日	異常なし 河原田橋付近の写真だが、ここはまだ草 木が青々としている。 天気が不安定でもあるが、だいぶ冷えてき ている。 ときどきこの位置にとめてある車が見られ る。		—

# 【鈴鹿川水系】

## 鈴鹿川① 内部川①

### 活動範囲【2】(田辺淳モニター)

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から  
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

