

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和5年1月2日	異常なし 令和5年初のパトロール。 特に問題なく静かな正月となった。 水仙が堤防のあちこちで咲いている。もつと一面に増えれば名所になると思う。 ごみを捨てる人も減ると思う。		
②	令和5年1月9日	異常あり:服ごみ散乱 頭首工問題なし。 この上流50mに服が放置、散乱している。撤去をお願いします。		
③	令和5年1月16日	異常なし 頭首工問題なし。 下流側でカモが群れで漂っていた。 周囲が冬枯れで茶色になっている中、滑走路が鮮やかに見える。		
④	令和5年1月23日	異常なし 頭首工問題なし。 気温が低い日であるが、風がないのが救いだ。川面も静かで岸辺を映し出していた。		
⑤	令和5年1月30日	異常なし 頭首工問題なし。 雲出橋の上、下流ともに土砂堆積が多くなっている様に思います。 この写真の左岸の藪林は堤防から多くせり出しているようです。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	令和5年1月6日	異常なし 1. 8km清流で川底が見える。毬藻のような緑藻が見られた。 1. 3km川底にコイが横になっていた。散歩2名。 1. 5kmチュウサギ1羽。アオサギ1羽。 1. 0km工事中。 3. 6km清流で川底の砂が見える。コイ5匹以上。		—
⑦	令和5年1月13日	異常なし 1. 0km清流で川底にカニの殻、泥が乗っていた。工事作業中。ハクセキレイ。 1. 9km近鉄橋下、コイ3匹。 2. 8km清流、川底が見える。コイが反転して白い腹を見せていた。 3. 0kmスイセンの花。 3. 6kmコイ17匹。 4. 0kmチュウサギ、アオサギ。 4. 2km清流、ガマの花が枯れ綿になっていた。		—
⑧	令和5年1月21日	異常なし 1. 0km清流。川底の枯れ葉の間にコイ1匹。工事作業中。 1. 6kmピンク色のボールが浮いている。 2. 1km八太橋堤防、お伊勢参りをする奈良の僧侶。読経、祈祷、遍路姿2名。自分の大学の後輩。 3. 6km清流、コイ20匹。 4. 0km、橋の下甌穴が見られる。 4. 3km清流、セグロセキレイ、キセキレイ。		—
⑨	令和5年1月28日	異常なし 1. 8km清流、砂地が見える。炭化した木が流れ着いている。 2. 0kmチュウサギ3羽、アオサギ1羽。 1. 0km工事作業中。 2. 1km八太橋下チュウサギ、アオサギ。 3. 2km清流で砂の中州に雪が残っている。 3. 6km清流でブロックが見える。コイ7匹。 4. 6km堤防に赤いツバキの花が落ちて目立つ。清流。		—
⑩	令和5年1月30日	異常なし 1. 0km清流で川底が見える。工事作業中。 1. 8kmチュウサギ。 1. 6km清流の砂が見える。タヒバリ。 4. 6km清流、ツバキの花が咲いている。 4. 2km山本橋下、枯れたヨシに雪が残っていた。水面が氷っていた。 3. 6kmコイ4匹。 3. 2km清流、砂地。セグロセキレイ。 3. 0km犬の散歩人2名。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑪	令和5年1月6日	異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁(1.0km)巡回。 どんよりとした曇り空、白鷺1羽見かける。 2. 2km付近の堤防道路法面にモグラの穴と思われる盛り上がりが多い。 1. 4km付近で散歩者2名、犬1匹を見かける。		—
⑫	令和5年1月13日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋(4.5km)巡回。 晴天で暖かく、風も無く春先の感じ。川縁に白鷺がチラホラ。 古田井堰中央付近に少しだが黄色い泡、左岸川中にミカンらしい物が多数浮いている様に見えた。		—
⑬	令和5年1月20日	異常なし 島田橋(4.5km)→近鉄中村川橋梁(1.0km)巡回。 晴風少々。大谷川水門付近2名。 2. 5km付近1名の散歩者と出会う。 白鷺1羽見かけ、河原の一部に雑草の新芽が芽生えたか、付近の緑が目立つ。春は近い。		—
⑭	令和5年1月27日	異常なし 近鉄中村川橋梁(1.0km)→島田橋(4.5km)巡回。 どんよりとした曇り空、風無し途中よりみぞれ雨、のち雪。 古田井堰中央付近に白ぼい泡溜まり、左岸川中にミカンらしき物が多数浮いていた。		—
		※1/13 大谷川水門付近駐車車両の件 10時過ぎ、設備点検関係者の車両と思われる4台中3台が堤防道路上に駐車。 幅寄せされているが、擦れ違い通行に危険が伴う。 大谷川両サイドの側道を活用して欲しい。 (1台は側道に駐車)	写真①・② (下段)	—


①



②



【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

