

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	1月8日(日) 11時半 晴、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の法面及び河川敷に目立った異常は見当たらず。 ・R23端の上流側河川敷で禁止事項のゴルフする人あり。 ・最下流の野球グラウンド周辺に車が4台乗り入れられていた。 ・河道の水量少なし。	—	—
	1月16日(月) 15時 晴、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本日より徒歩による巡視に切り替えるとともに道路脇の投棄ゴミの回収開始。 ・巡視範囲内に目立った変化なし。 ・河川敷にも人影なし。	—	—
	東半分 1月23日(月) 15時 西半分 1月24日(火) 11時	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・2回目の道路脇投棄ゴミ回収であるが、その量が多く、アンダーパス出入口を中心に回収を実施。 ・本郷橋より上流側は投棄ゴミが目につく。 ・本郷橋より下流側は目につくものはなし。	—	—
	東半分 1月28日(土) 15時 西半分 2月1日(水) 15時	異常なし 東半分: 目立った異常事象なし。 ・最下流野球グラウンドでは20人位の人がトレーニング。 西半分: 目立った異常事象なし。 ・3回目のゴミ回収を行ったが、先週回収した場所にまた新たなゴミが投棄されており、ショックである。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	令和5年1月11日	異常なし 6.0km付近をみたら全く水はなかった。 貝家橋付近まで水がなく、支流からの水が入り川となっているようだ。		—
②	令和5年1月28日	異常なし 1月になって雪が降ってきたので、降った後の様子を6.0km付近で写真を撮った。 もともと水がない状態であり、そこに雪が入ったので流れはない。		—
③	令和5年1月30日	異常なし 夕方に河原田橋の下流部の写真を撮ってみた。 雪がなかなか溶けない様子である。 土手にはゴミがあるかどうかは確認できない。		—
④	令和5年1月31日	異常なし 河原田橋の上流だが、支流からの水の流入によって川の水位があるように思われる。 上流部は水がなく流れもないが、こういう合流によって川が流れているのがわかる。		—

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】(田辺淳モ二タ一)

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

活動範圍【1】(中島倫夫モ二タ一)

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで