

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

| 場所<br>(番号) | 連絡日                                                      | 報告内容                                                                                                                                            | 写真 | 対応状況 |
|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|            | <p>東半分<br/>2月5日(日) 16時</p> <p>西半分<br/>2月6日(月) 15時</p>    | <p>異常なし<br/>・巡視範囲内に報告すべき事象は見当たらず。</p> <p>東半分:・最下流野球グラウンドで15人位の人が練習中。</p> <p>西半分:・3回目の路端のゴミ回収実施。<br/>半分位か？<br/>・犬の散歩させる人一人あり。<br/>・河道の水量少なし。</p> | —  | —    |
|            | <p>東半分<br/>2月12日(日) 15時半</p> <p>西半分<br/>2月13日(月) 15時</p> | <p>異常なし<br/>・巡視範囲内に報告すべき事象は見当たらず。</p> <p>東半分:・最下流野球グラウンドに15台位の車を乗り入れ野球の練習中。</p> <p>西半分:・4回目の路端ゴミの回収実施。<br/>・河川敷の状況も良好。</p>                      | —  | —    |
|            | <p>東半分<br/>2月18日(土) 15時</p> <p>西半分<br/>2月20日(月) 15時</p>  | <p>異常なし<br/>・巡視範囲内に報告すべき事象は見当たらず。</p> <p>東半分:・最下流野球グラウンドに10台位の車を乗り入れ野球の練習中。</p> <p>西半分:・5回目の路端ゴミの回収実施。<br/>ようやく路端に限ればほぼ回収済。</p>                 | —  | —    |
|            | <p>2月27日(月)<br/>14時半</p>                                 | <p>異常なし<br/>・巡視範囲内に報告すべき事象は見当たらず。</p> <p>・本郷橋より上流側の路端及び法面の投棄ゴミは少なくなったが、更なる回収が必要。</p> <p>・JR伊勢線鉄橋下流側の河川敷及び最下流の空き地に重機が入って何やら工事中。</p>              | —  | —    |

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

| 場所<br>(番号) | 連絡日       | 報告内容                                                                                                               | 写真                                                                                   | 対応状況 |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ①          | 令和5年2月1日  | 異常なし<br>2日後に同じところで写真を撮ってみたが、あまり代わり映えはしない。<br>川の水量はかなり少ない。<br>周囲のゴミは左岸のトライアル付近が多い。また左岸のトライアルより100m下流部で宅地を造成しているようだ。 |    | —    |
| ②          | 令和5年2月12日 | 異常なし<br>6.0km付近の写真だが、水は全く流れていない。<br>川の水は合流する川からしか流れていないようだ。<br>ゴミは全くないので心配は無い。                                     |    | —    |
| ③          | 令和5年2月19日 | 異常なし<br>トライアル付近の合流地点で撮影した。やはり支流からの水によって川が流れているように思われる。<br>周囲の草木はまだ新しく生えてきている様子はない。<br>ゴミも右岸はない。                    |   | —    |
| ④          | 令和5年2月26日 | 異常なし<br>6.0km付近の写真で日中に撮影した。相変わらず全く水はない。<br>ちょこちょこ雨は降っているが、川の水としては足りないようだ。<br>周囲にはゴミはない。                            |  | —    |

# 【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川①

