

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	8月1日～8日	異常なし(度会橋の耐震補強工事) 7月分の報告書を宮川出張所に提出をした。このような報告で良かったのか、まず最初の報告なので気になる点です。 写真㉗、度会橋の耐震補強工事を実施している。令和6年3月7日まで。工事時間8～17時、夜間22～翌6時。 写真㉘㉙岩出のダム放流警報所、警報スピーカー、岩出全域に危険を知らせます。	写真-㉗㉘㉙ (下段)	—
②	8月9日～16日	異常なし(台風7号による増水) 14日から15日夕方まで、台風7号の影響が有り、15日昼頃に宮川左岸の様子を点検方方、確認に行った。ダム放流警報所の放送は終わっていたのか、警報ランプが点灯していた。 写真㉚度会橋の辺りの異常増水がよく分かる。 写真㉛水辺の楽校の辺りは増水の為、完全に陥没しておりました。 写真㉜と比較、増水の状況がよく分かる。	写真-㉚㉛㉜ (下段)	※増水時にはモニター活動を行わないよう伝えた。
③	8月17日～25日	異常なし(台風後の水辺の楽校) 台風による異常な増水も、思いのほか早く水が引いた。 水辺の楽校辺りも元の形に戻ったが、写真㉝水辺の楽校の使用が台風の為、使用禁止の看板が出ており、草刈りも実施するようだ。草刈りは看板通り24日に実施したようだが、指示が解らないが、写真㉞の台風の残骸が道に散乱しており、この清掃を含め、早く水辺の楽校が子供達の遊び場として利用できるようにしてやってほしいと思いました。 写真㉟に土手にも台風の残骸があり、次月報告するが、宮川全域に残骸が散乱しております。	写真-㉝㉞㉟ (下段)	水辺の楽校の流木・土砂等の撤去については、流域治水課・河川管理課・玉城町と話し合い対応を決める。
④	8月26日～31日	異常なし(建設コンサルタントによる調査) 8月28日、宮川左岸担当区域を巡視中に、水辺の楽校で、今は写真㊱の様子に台風の影響で、この施設が閉鎖されていますが、車が2台駐車しており、人が3名おりましたので確認したところ、環境を軸とした建設コンサルタントの車でした。責任者1名、準責任者2名。定期確認をやっているとの事。	写真-㊱ (下段)	—

ア



イ



ウ



エ



オ



カ



キ



ク




宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	8月15日	異常なし(台風7号による水位上昇及びポンプ運転) 台風で宮川の水位が増し、業者がポンプの運転をしていた。	写真-ア① (下段)	※増水時にはモニター活動を行わないよう伝えた。
⑥	8月18日	異常あり(堤公園の流木撤去要望) 宮川堤の公園及び広場に、台風の影響で流木がいたる所があり、ゴミが捨てられるといけないので、早く撤去してほしい。	写真-ウ (下段)	堤公園内の流木については伊勢市が対応する。

ア



イ



ウ



場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑦	8月2日(水)	<p>異常なし(堤防コンクリート法面損傷) 本日は午前8時より自転車にてモニタリングに出発。 勢田川下流域一色大橋下あたり、大潮の満潮後で堤防下段は水が乗り越えたのか、ところどころに水たまりが見られます。 堤防道路外側のり面の草が約200mに渡り刈り取られ綺麗になっていました。近隣住民が少し刈ってくれたのと、その後、国交省の担当の方が刈ってくれたそうで綺麗になりました。ありがとうございました。 既に把握されているとは思いますが、堤防下段では一色大橋から勢田大橋にかけて、コンクリートの継ぎ目が崩落しているところが十数か所見られます。塩水の混じる所でもあり、傷みやすいのでしょうか。一度修理跡のある所もひびが入ったりしています。大きな損傷ではありませんが目につきました。 その他、中流域・上流域については特に報告すべき事項はありませんでした。</p>	写真一⑦① (下段)	維持工事で対応予定。(緊急性は低いため、補修が完了するまでは経過観察)
⑧	8月5日(土)	<p>異常なし(地元の清掃活動) 勢田川排水機場横、児童公園の草刈り及び周辺清掃が行われました。子供会が中心となり、小中学生・保護者・町民有志約50名が参加。この日は夏の強い日差しの中、時折雨も降る場面もありましたが、勢田川周辺施設を綺麗にと皆さん頑張ってくれました。</p>	写真一⑧ (下段)	—
⑨	8月7日(火)	<p>異常なし(台風6号接近前の河川) この日は1. 1km～2. 6km辺りを観察(8時30分～9時30分)、雨時々曇り時折夏の日差しと、台風6号接近前日でもあり、やや風が強かった。 前日から雨がよく降ったので、黒瀬町11号樋門を開け排水の作業をされている人がいました。 2. 6km二軒茶屋辺りの川面では、水の色はいつもと変わらず新緑でしたが、中流域にもかかわらず水面は波立っていました。 他異常なしでした。</p>	—	—
⑩	8月16日(水)	<p>異常なし(台風7号による漂着物) 台風7号通過後1. 1km～2. 6km辺りを観察(5時30分～)、曇り、勢田川排水機場前に大きな流れ草群が2個ほど見られました。 中流域では台風一過にもかかわらず、水量・水の色等々特段変化はありませんでした。 通町・黒瀬町勢田川外側の水路には雨水が集まって、喫水近くまで溜まっています。</p>	写真一⑩ (下段)	河川巡視にて現地確認を行ったが、漂着物は確認できず。(確認日:9/2)
⑪	8月22日(火)	<p>異常なし(鳥命救助) 先日、勢田川右岸を散歩していたところ、勢田川橋下で鳥の死骸?が浮いているのを見つけました。鳥フルで死んだのかとよく見てみると、なんと瞬きました。生きてそのまま浮いていたのです。 これは一大事と家へ取って返し、たも網を持ち自転車で現地に急行、無事鳥命救助に成功しました。その鳥は橋脚に巣を作る鳩の雛みたくで、巣立ち間近で川に落ちてしまった様子でした。 水難救助はしたので、無事に生き延びてくれよと祈りつつ、つづらのお礼も期待しつつ、帰路につきました。</p>	写真一⑪① (下段)	—

ア



イ



ウ



エ



オ



カ




【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①



活動範囲【12】
勢田川右岸(0.4km)伊勢市一色町(県道一色大橋付近)から
(4.0km)伊勢市河崎三丁目(市道北新橋付近)まで