

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	8月12日(土) 9時 晴 南風微風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象はなし。 ・全体に法面は雑草が生い茂ってきたが、見通しはよい。 ・伊勢線鉄橋前後の河川敷及びグラウンドは、芝も刈り込まれ管理状況が良い。	—	—
	8月14日(月) 9時 曇 無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象はなし。 ・法面及び河川敷共に目立った変化はない。 ・河道の流量は普通であるが、明日の台風7号の襲来は久しぶりの増水が心配される。 ・河道にある大きな雑木を早く伐採できないものか？	—	—
	8月22日(火) 10時 晴 南風	異常あり(堤防道路の大型ダンプ走行舗装の損傷) ・以前に数度指摘したことがあるが、本郷橋より下流側は車両通行制限があるが、上流側は制限なし。大型ダンプが我が物顔で通行するのは、危険極まりない。舗装の傷みもあり、何とか制限出来ないものか。当該天端道路は地元民の遊歩道もあり、善処乞う。	—	市道のため管理者である市へ情報提供済み。
	8月28日(月) 9時半 晴 無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象はなし。 ・法面の雑草が成長し、見通しの悪い場所あり。 ・JR伊勢線鉄橋の前後の河川敷及びグラウンドは雑草が刈り込まれ、よく手入れされている。 ・河道の水量は普通。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	8月6日	異常なし 6. 0km付近であるが、まったく雨が降らないので川に水はない。よく見ると、川の石はかなり大きいことがわかる。 周囲にはゴミは見られない。内部橋付近まで両岸には見られないが、やはりトライアル付近ではゴミが見られる。		—
②	8月11日	異常なし 小松橋? 付近である。全く水はこの位置からでは見ることはできない。水量がなく、草木はかなり生えてきている。 かなり伐採しないと周囲にはゴミがあるのかが判断しにくいと思われる。		—
③	8月15日	異常なし 台風が来ている日で、ちょうど収まりつつあると思われる時間にとりました。 河原田橋付近で、さすがに水量はあり、心配なことは結構このあたりは川底が浅いので、大きな台風や大雨が続いたときが心配である。		—
④	8月26日	異常なし 6. 0km付近であるが、かなり水量がある状態で、流れも速い。透明度もあって石もはっきり見える。 雨が降らないとすぐ水が引いてしまっている。 ゴミは上流部はほとんどない。		—

# 【鈴鹿川水系】

## 鈴鹿川① 内部川①

### 活動範囲【2】

内部川右岸 (0.0km) 四日市市川尻町 (鈴鹿川合流点付近) から  
(6.0km) 四日市市南小松町 (前川橋付近) まで



### 活動範囲【1】

鈴鹿川左岸 (3.2km) 四日市市河原田町 (塩浜大橋付近) から  
(6.6km) 鈴鹿市高岡町 (鈴鹿橋付近) まで