


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	9月1日～8日	<p>異常なし(①ラジコン飛行機を飛ばす様子、②看板前除草要望)</p> <p>◎9月2日に実施、尾崎記念館前の土手から川側に下りて巡視する。特に異常なし。次に、中須バス停前から河原へ下りる。広い道で視野も良い。写真⑦河原の草場で車が6台ほど駐車しており、模型飛行機、ラジコン飛行機を飛ばしていた。皆勝手にやっているようだが、事故等の事を考えると、専用の遊び場を作ってやってはどうかと感じた。</p> <p>ここから川のほうに行く道に、写真④の警告看板が草に埋もれていた。全く内容が読めないが、上に横文字で警告、縦に川に近づくと危険の文字のようだ。早急に草刈りを実施する必要がある。</p> <p>◎9月7日、7月度に報告した岩出水位観測所付近の、『きけん』看板が横向きに倒れかかっていたが、その後、直して頂いて見やすくなっていた。</p> <p>川端から岩出までのモニター区域に、土手から河原方面に下りられる箇所が4箇所である。写真⑧、写真⑨のような箇所、下りられない箇所が5～6箇所あり、何とかモニターができないかと思っております。</p>	<p>写真－⑦④⑧⑨ (下段)</p>	<p>②直営巡視にて看板前を除草 (処置日:10/11)</p>
②	9月9日～15日	<p>異常なし(岩出の坂路&河辺の流木の様子)</p> <p>◎9月9日川端町、中須バス停、屋田バス停、岩出を土手沿いにモニターをした。5日に宮川出張所からメールを頂き、川辺の楽校は台風の影響で使用禁止の札が出ており(報告済み)連絡のメールをするまで、川辺の楽校のモニターはしなくても良いとの事であったが、9日楽校の入口に2台の車が止まっており、子供連れで早く楽校の使用を開始できるよう、整理、準備をしてほしいとの事であった。</p> <p>◎9月14日モニターをする。岩出にも河原に下りる箇所があり、写真⑩には緩い坂に見えるが、思いのほか急な坂で、暗く、凸凹道である。Uターンをするスペースも狭く、安全にやる必要がある。写真⑪坂を下りるとすぐに河岸で、舟が2艘繋がれていた。写真⑫すぐ左の川辺には、台風の残渣の樹々が横たわり清掃の必要を感じた。</p>	<p>写真－⑩⑪⑫ (下段)</p>	<p>監理区域外のため、当該箇所の管理者である伊勢建設事務所・管理課へ情報提供 (10/2済)</p>

③	9月16日～22日	<p>異常なし(①水辺の楽校内で犬の散歩者を発見、②看板設置要望)</p> <p>◎9月16日川辺の楽校は、モニターの必要は無しだが、入口に車が2台止まっていた。犬の散歩をさせていた。今後、楽校の使用が可能になった時、犬の散歩は可能なのか、可能なら糞の処理袋を持って、糞をしたらその場で袋に入れて、処理するようにしないと、色んな公園には、犬の糞の問題の解決掲示板があり、楽校もこの必要がある。散歩禁止の処置も検討の一つである。</p> <p>◎9月18日、夕方にモニターをする。水辺の楽校の使用再開が、10月21日との張り紙があった。台風が8月14日であり、使用可能になれば、子供達も、親御さんも喜ばれるであろう。まだまだ1ヶ月以上あるが、早く使用できるようにしてやってもらいたいと思います。</p> <p>◎9月21日川辺の楽校は、モニターの必要なしだが、岩出に行く途中の昼田の土手沿いなので、駐車スペースが土手沿いにあり、寄ってみた。写真⑦の張り紙があった。イ、施設再開が10月21日になります。今しばらくお待ちください。尚、河川状況により、変更になることもあるとの事。ロ、堤防の維持管理工事を行う、令和6年3月31日まで、時間帯8～17時、発注者、河川管理課宮川出張所、受注者である。</p>	写真⑦ (下段)	<p>②施設へ繋がる坂路脇にフン持ち帰りの看板を設置 (直営巡視にて対応)</p> <p>(処置日:10/11) 施設を管理する玉城町へも情報提供を行う (10/5済)</p>
④	9月23日～30日	<p>異常なし(中須町付近のブルドーザーを使用した工事)</p> <p>◎9月23日休日、川端から中須、昼田、岩出、宮川左岸、特に異常なし。</p> <p>◎9月27日写真⑧の堤防の維持管理工事に関して気になり、川辺の楽校の入口の駐車スペースより、発注者の河川管理課、宮川出張所に電話をかけて楽校の利用者の方々が、この工事が楽校利用に支障がないか心配していると確認した。他に車が2台止まっていたので、気になり確認した。受注者の車で、工事部統括部長が対応してくれた。宮川出張所への問い合わせと同じ答えで、堤防の維持管理に必要な部分を工事するので、楽校の使用に支障の無いよう、看板を立てて工事するとの事であった。心配していた人達には、ここで、これから会った方、利用者にはその旨、伝える。</p> <p>◎9月30日、今月最後、川端異常なし。中須の河原で、2箇所ブルドーザーが工事をしていた。詳細は次月10月報告する。昼田、岩出、異常なし。</p>	-	<p>工事内容(仮設土砂の掘削工事)についてモニターへ説明 (10/3済)</p>



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	9月11日	異常なし(堤防除草要望) 堤防の草が大きく伸びているので、早く除草してほしい。	写真一㉞ (下段)	申出箇所は、9月19日から10月6日にかけて、堤防除草(2回目)を実施している。
⑥	9月14日	異常なし(堤防除草の様子) 度会橋付近(宮川堤)で、除草作業をしていた。 散歩の人には、十分気を付けて作業をしていた。	写真一㉟ (下段)	—
⑦	9月25日	異常なし(堤防除草の様子) 堤防の除草作業で業者の人がきれいに、隅々まで草を刈ってくれた。 また、堤防もきれいになりました。	写真一㊱㊲ (下段)	—

㉞



㉟



㊱



㊲



場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑧	9月3日(日)	<p>異常なし(端が白く塗られた河川敷へ下りる階段) 晴れ時々曇り、午前8時より自転車にてモニタリングに出発。 0.4km地点一色大橋下あたり、大潮の満潮時で、堤防河川敷は水が15cm程乗り越えていました。 中下流通町1.4km付近、2か所程河川敷に下りる階段の端が白く塗られております。散歩されている方から、遠くからでも階段の場所がわかり、夜でも見つけやすいという意見もありました。【添付画像㊦端が白く塗られた階段】 中流域黒瀬排水ひ管周囲で草引きをされている方が数名いらっしゃいました。 3.0km付近真夏の厳しい日差しですが、時折吹いてくる微風が心地よく、秋の前触れを感じます。 上流域、波もなく穏やかでした。水の色もいつもと変わりなく、新緑で穏やかに流れていました。 本日は「合流点からの距離標」をたどってモニタリングを、途中3.6km付近から距離表示が標石に表示されていましたが、4.0km「なかばし」手前まで完了しました。異常なしでした。午前9時終了。</p>	写真一㊦ (下段)	経過観察
⑨	9月9日(土)	<p>異常なし ウォーキング中、午前5時43分勢田川左岸から東向いての勢田川の日の出です。【添付画像㊧勢田川の日の出】 きれいだったので、撮ってみました。少し日の出時間が遅くなってきています。</p>	写真一㊧ (下段)	—
⑩	9月10日(日)	<p>異常なし(①浮遊物及び泡の発生の様子、②チヌを発見) 曇り中心に雨有り・晴れ有りの盛り沢山な天気模様、午前7時40分より徒歩出発。水の色はいつもより緑が濃く濁っています。 1.0km付近から細かい浮遊物が岸近くに漂っていました。 1.6km付近からは、ヘドロから出るガスでしょうか？所々で川の底から泡ぶくが湧き上がっているのが見かけられました。 上流3.8km北新橋付近は護岸がしっかりしているので、いつも通り穏やかに流れていました。【添付画像㊨北新橋から下流を見た勢田川】 ちなみにこの付近にたくさんのチヌが居ついているので撮ってみました。【添付画像㊩チヌ】</p>	写真一㊨㊩ (下段)	①現地を確認できず→経過観察 (当日、報告内容のような外部連絡はなかった)

⑪	9月20日(水)	<p>異常なし(①浮遊物の様子、②河川敷にアスファルト片を発見、③河川敷の雑草) 曇り、今日は0.4km始点から徒歩でスタート。気温28.3℃でいづらか過ごしやすい。穏やかで、対岸の神社港では釣りしている人もいました。【添付画像①勢田川下流域風景】 水の色はいつも通り新緑、ただ下流から標識3.2km付近まで所々プランクトンが藻かアクミたいなものが水の上を漂っていました。【添付画像②浮遊物アク】 標識2.2km勢田大橋の少し上流では誰かのいたずらでしょうか、堤防道路の壊れたアスファルト片が十数個下の河川敷に投げ込まれていました。【添付画像③アスファルト片】 標識3.0km付近河川敷石畳の隙間から草が伸びて歩き辛い状態になっていました。【添付画像④河川敷の草】 全体を通して、川は穏やかに流れており、大きな異常はありませんでした。</p>	写真-①②③④ (下段)	①現地を確認できず→経過観察 ②河川巡視にてアスファルト片回収(処置日:10/3) ③直営巡視にて対応(処置日:10/19)
⑫	9月27日(水)	<p>異常なし(白さぎの様子) 先日、早朝散歩時に珍しい白さぎの狩りを見ました。白さぎが水辺を歩きながら餌をとるのはよく見かけますが、この日は勢田川のど真ん中で、鵜のグループが円を描いて魚を追いつつ、空中から水面すれすれに舞い降り、くばしを刺して魚を捕っているようでした。残念ながら遠くからだったので、事の成否はわかりませんが、何度か繰り返していました。【添付画像⑤空中ダイブの白さぎ】トビ顔負けの空中飛来でした。</p>	写真-⑤ (下段)	-

⑦



①



⑤



⑧



②



③



⑨



④



⑥




【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①



活動範囲【12】
勢田川右岸(0.4km)伊勢市一色町(県道一色大橋付近)から
(4.0km)伊勢市河崎三丁目(市道北新橋付近)まで