

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	9月11日(月) 16時 曇 南風	異常なし ・領域全般に報告すべき異状事象見当たらず。 ・法面及び河川敷の野草が伸び、一部見通し悪し。 ・伊勢線鉄橋前後の河川敷にあるグラウンドはよく整備されている。最下流グラウンドも同様。	—	—
	9月18日(月) 10時 晴 南風	異常なし ・領域全般に報告すべき異状事象見当たらず ・本郷橋より上流側の法面及び河川敷は野草が生い茂り所によっては見通しが聞かず。 ・グラウンドはよく整備され、即使用可能。 ・本郷橋より下流側は目立った変化なし。	—	—
	9月22日(金) 10時 曇 無風	異常なし ・領域全般に報告すべき異状事象見当たらず ・領域内法面は雑草が生い茂り、場所によっては見通しがきかない。 ・河川敷は場所によっては雑草が伐採されている。 ・河道の水量は普段より多い。	—	—
	9月30日(土) 15時 曇 南風	異常なし ・領域全般に報告すべき異状事象見当たらず。 ・領域全般に天端道路の雑草の端刈りが始まった。 ・最下流河川敷内グラウンドでは、車を乗り入れ、10人位の人が夫々の遊びに興じていた。 ・河道の流量は普通。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	9月3日	異常なし 6.0km付近であるが、夕方過ぎてもだいぶ明るい。 最近雨も降っているので水量もそこそこある。 周囲にはゴミはない。上流部は比較的きれいであるといえる。		—
②	9月10日	異常なし 河原田橋付近を見ると、支流からの合流もあり水量はある。 草木はまだかなりあり、除草してもいいような気がする。 右岸には全くと言っていいほどゴミがない。 左岸はちよくちよくトライアル付近で見かける。		—
③	9月18日	異常なし まだ水量もあり、流れも速いのが写真でわかる。 5.8km付近であるが水はきれいでごみもないことがわかる。 そろそろ日没が早くなってきた感じである。		—
④	9月30日	異常なし 河原田橋より300mくらい下った位置から撮影した。 まだまだ草木は青々としてかなり覆われている。おそらくその下にペットボトルなどが散乱しているのだろうと考えられる。		—

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】

内部川右岸 (0.0km) 四日市市川尻町 (鈴鹿川合流点付近) から
 (6.0km) 四日市市南小松町 (前川橋付近) まで



活動範囲【1】

鈴鹿川左岸 (3.2km) 四日市市河原田町 (塩浜大橋付近) から
 (6.6km) 鈴鹿市高岡町 (鈴鹿橋付近) まで