

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	11月5日(日) 9時 晴、微風	異常なし ・活動範囲全域に渡り、報告すべき異状事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側法面及び河川敷は見通し良好で異状はなく、投棄ゴミだけが増えている。 ・北郷橋より下流側も見通し良く、異状はない。	—	—
	11月13日(月) 9時 晴、北風強	異常なし ・活動範囲全域に渡り、報告すべき異状事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側は法面、河川敷とも問題なし。 ・伊勢線鉄橋上流及び下流のグラウンドは状態良好。 ・本郷橋より下流側も問題なし。 ・河道の流量はやや多し。	—	—
	11月22日(水) 9時 晴、無風	異常なし ・活動範囲全域に渡り、報告すべき異状事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側は見通しもよく、問題なし。 ・本郷橋下流側も目立った異常は無く、問題なし。 ・最下流のスケートボード練習場では練習に励む若者一人あり。	—	—
	11月26日(日) 15時 晴、西風	異常あり ・活動範囲全域に渡り、報告すべき異状事象は見当たらず。 ・以前から気にかけていた事項であるが、巡視範囲内の鈴鹿川には、河川敷及び河道に5mを超える雑木が多数見られ、増水した時の流れの障害になることが心配される。下流と同じ工事が出来ないものか？	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	11月4日	異常なし 雨が降らず、石の川になってしまっている。6.0km付近でこの状態なので下流域も水は少ない。 周りの木もどんどん枯れていく感じである。 今の時期に草を刈ってもよいのではないかと思える。		—
②	11月12日	異常なし 内部橋よりやや上流から写真を撮るが、草木が多く、川の様子は水が少ないことしか見えない。 あまり雨が降らない日が続いているのが気がかりである。		—
③	11月19日	異常なし 小松橋付近の左岸から写真を撮ってみた。これより上流は水がほとんどない。 あまり雨が降った形跡もない状態で、両岸にごみは見当たらない。		—
④	11月26日	異常なし 6.0km付近で撮影した。20日前は石の川であったが、少し雨が降ったのか、川に少しだけ水があった。 草木は比較的生き茂った感じであり、ごみは全くない。		—

# 【鈴鹿川水系】

## 鈴鹿川① 内部川①

### 活動範囲【2】

内部川右岸 (0.0km) 四日市市川尻町 (鈴鹿川合流点付近) から  
(6.0km) 四日市市南小松町 (前川橋付近) まで



### 活動範囲【1】

鈴鹿川左岸 (3.2km) 四日市市河原田町 (塩浜大橋付近) から  
(6.6km) 鈴鹿市高岡町 (鈴鹿橋付近) まで