

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	12月4日	異常なし 頭首工問題なし。 静かな朝で水鳥たちが多く集まっていた。		
②	12月11日	異常なし 頭首工問題なし。 浅瀬にシラサギの一団が集まっていた。		
③	12月18日	異常なし 頭首工問題なし。 ここだけに水仙が咲き始めた。他では蕾が膨らみ始めた。場所はそんなに離れていないのに、何故か差が出た。		
④	12月25日	異常なし 頭首工問題なし。 今年の最後の報告となりました。正月を迎え、門松を作ってみました。		


雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)  
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	12月2日	異常なし 1. 0km清流、犬の散歩1名。 1. 1kmコイ1匹。 1. 2km右岸、ランニング1名。 1. 5km左岸、犬の散歩1名。 1. 6km右岸、農業者車両駐車。ハクサイ作業。 1. 8kmツバキの赤い花が浮いていた。 1. 9km橋の下、コイ1匹。サギ2羽。 3. 5kmコイ5匹以上。 4. 6kmJR作業員、竹の伐採作業。		—
⑥	12月11日	異常なし 1. 1km清流、川底の石と藻が見える。モクズガニ1匹。 1. 6km川底の泥にヌマエビの殻。藻の上にハヤが2匹浮いていた。 2. 1kmJR第1橋の下、竹の伐採。枝が多い。 2. 7km水草の間にコイ4匹、散歩1名。 3. 2kmコイ3匹。 3. 6km濁り水。コイが1匹浮いていた。		—
⑦	12月18日	異常なし 1. 1km龍天橋左岸、ベニア板が風で吹き飛んでいた。 1. 3kmアオサギ1羽。 1. 8kmセキレイの水浴び。左岸、農業者車両駐車。農耕作業。 1. 9km近鉄橋下清流、コイ、チュウサギ。 2. 3km建設員測量作業。 3. 1km用水堰にカワウ5羽。 4. 2km木の葉が紅葉目立つ。		—
⑧	12月26日	異常なし 1. 1km清流、川底の砂が花卉の模様。湧水。 1. 8kmタカ1羽、ハト1羽。 1. 9km八太新橋下清流、コイ3匹。 2. 4kmサギ2羽。バラの赤い実が目立つ。オレンジのポール2本が倒れている。 3. 4kmヨシの枯れ葉の間にハヤが浮いていた。 3. 8km低水で岩の罅穴が見える。		—
⑨	12月30日	異常なし 1. 1km清流、川底の砂ブロックが見える。チドリ、小さいハヤが多い。 1. 5km右岸、削れ穴がある。 1. 8km左岸、農業者車両駐車。木の枝処理作業。 3. 2km清流、コイ2匹。 3. 3km車両駐車1台。 3. 5km清流川底のブロックの上にコイ1匹浮いていた。 3. 6kmコイ11匹以上。 4. 4kmオレンジ色のコイ1匹。		—



# 【雲出川水系】 雲出川①




**活動範囲【4】**  
雲出川右岸：(2.4km) 松阪市星合町(香良洲大橋付近)から  
(4.5km) 松阪市基目町北基目(JR紀勢本線付近)まで



# 【雲出川水系】

## 中村川① 波瀬川①



### 活動範囲【5】

波瀬川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から  
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀬川第三橋梁付近)まで  
波瀬川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から  
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで