

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	12月3日 14時 曇、北風	異常なし ・範囲内に報告すべき異状事象はなし。 ・法面及び河川敷に特に変わった事象見当たらず。 ・伊勢線鉄橋下流側の野球グラウンドでは、どこかの学校の運動クラブの若者が30人くらい運動中。	—	—
	12月11日 9時 晴、無風	異常なし ・範囲内に報告すべき異状事象はなし。 ・範囲内の法面及び河川敷に目立った変化なし。 ・伊勢線鉄橋下流側河川敷で車が2台乗り入れ、モデルプレーンに興じる人あり。危険！ ・本郷橋下流河川敷ではバイクの曲乗りする人あり。	—	—
	12月18日 11時 曇、無風	異常なし ・範囲内に報告すべき異状事象はなし。 ・範囲内の法面及び河川敷に目立った変化はないが、本郷橋より上流側では、所々に小型ゴミが散見される。 ・伊勢線鉄橋下流側河川敷を散歩する人あり。 ・最下流のスケボー場で、興じる人1人あり。	—	—
	12月23日 11時 晴、南風	異常なし ・範囲内に報告すべき異状事象はなし。 ・本郷橋より上流側の法面及び河川敷には相変わらず小型の投棄ゴミが散見される。 ・伊勢線鉄橋上流河川敷ではサッカーのイベントあり。 ・本郷橋より下流側は特に変化なく良好な状態。	—	—
	12月30日 10時半 晴、無風	異常なし ・範囲内に報告すべき異状事象はなし。 ・本郷橋より上流側は、車から投棄されたと思われる小型ゴミが散見されることが問題。 ・本郷橋より下流側は問題なく、バイク練習場とスケボーコートに各1名の人あり。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	12月2日	異常なし 雨が降った分、川には若干水があり流れている。 まだ、周囲の草木は枯れてはおらず、やや多めに感じる。 この時期に草刈はしてもよいのではないかと思う。		—
②	12月9日	異常なし 小松橋あたりで、左岸から写真を撮ってみた。 この付近でわかることは、水量は少ないことと石の大きさが結構大きいことである。この少し下流でほかの川と合流し水量を保っている。		—
③	12月17日	異常なし ここ数日雨が降った分、川には水が少しある状態である。 だいが川の周りの草木が枯れてきた様子が見てわかる。 日が落ちるのがかなり早くなってきたのが写真を撮っていてわかる。		—
④	12月28日	異常なし 線路近くで撮影した。見ての通り川の水量はかなり少ないのがわかる。左岸はあまり手を入れていないのか、伸びきった草木がたくさん見える。 内堀橋のところで河川のパトロールカーが川か橋脚かわからないが、撮影していた。		—

