


雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	2月5日	異常なし 頭首工問題なし。朝から小雨、特に報告事項なし。		
②	2月12日	異常なし 頭首工問題なし。水仙が最盛期なのか咲き誇っていた。	 	
③	2月20日	異常なし 頭首工問題なし。畑に植えられている梅がよく手入れされ、きれいに咲いていた。	 	
④	2月26日	異常なし 頭首工問題なし。一羽の鵜が羽を広げて休んでいた。 正月が過ぎたらもう二月も終わり、月日の速さを実感させられる。	 	

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	2月6日	異常なし 1. 2km左岸、車両駐車。散歩2名。スイセンの花つみ。 2. 9kmウメのつぼみと花が咲いて美しい。 3. 4km頭首工、カワウが羽を広げていた。 3. 7km石の上にキイセキレイ。 3. 8kmカモ6羽。 4. 0km犬の散歩1名。 4. 3kmシギ1羽。		—
⑥	2月9日	異常なし 1. 1kmコイ1匹。 1. 3kmアオサギ1羽。 1. 6km頭首工清流。砂、泥、藻が見える。ハヤが浮いていた。 2. 0km工事整備員3名休憩。 2. 2kmスイセンの花が咲いて美しい。清流でコイ1匹。散歩1名。 2. 4kmオレンジポールが倒れていた。 3. 3kmヨシにカワセミ。 3. 5kmコイ4匹が浮いていた。 3. 8kmJR列車写真撮影1名。		—
⑦	2月13日	異常なし 1. 1km清流川底の石が見える。コイ2匹。左岸、車両駐車1台。右岸、工事作業員の車両駐車。通行止め注意板があり。 1. 6km川底の泥、藻にカニの殻が浮いていた。 2. 0km左岸、休憩1名。 2. 7kmカワウ1羽、コイ1匹。 3. 2kmカモ3羽。 3. 5kmカワウが飛び立つ。 3. 7km清流、カモ5羽。		—
⑧	2月20日	異常なし 1. 1km濁り水、コイ1匹。右岸、工事作業員の車両駐車。 1. 8km左岸、工事作業車駐車1台。排水ひ管、コンクリート工事板が流れ着いていた。 2. 0kmカワウ1羽、サギ1羽。 2. 4km金色コイ、黒色コイ2匹。 3. 3kmコイ12匹、カモ2羽。犬の散歩1名。 4. 3km清流、コイ14匹。 4. 6kmツバキの赤い花が咲いて美しい。金色コイ1匹。 4. 2kmシギ1羽。		—
⑨	2月26日	異常なし 1. 1km右岸、通行止め注意板が風で剥がれていた。 1. 8km排水ひ管、工事木材が流れ着いていた。堤防にキノコができています。 3. 4km頭首工、清流カワウとサギ。 3. 6kmビニールカバーが吹き飛んでいた。 4. 3kmコイ3匹。 4. 4kmコイ4匹。金色コイ1匹。		—


【雲出川水系】 雲出川①



活動範囲【4】
雲出川右岸：(2.4km) 松阪市星合町(香良洲大橋付近)から
(4.5km) 松阪市基目町北基目(JR紀勢本線付近)まで

【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①



活動範囲【5】

波瀬川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀬川第三橋梁付近)まで
波瀬川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで