

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	2月1日～7日	<p>異常なし(①2/1道路の反射板の傾斜、②2/3ゴミ投棄、③2/5犬のフンについて)</p> <p>◎2月1日川端～中須、異常なし。昼田～岩出の帰り道、畑側、写真⑦、道路幅を示す表示棒、特に夜間用の曲がったところがあり、一部を写真に撮った。写真以外にも、同様の表示棒の曲がりの箇所が所々にあります。</p> <p>◎2月3日中須の河原で、度々ラジコン飛行機を飛ばしていた。今日、現地を視察した。入り口に柵があり通行禁止になっていた。写真④、地図にも載っていることを12月の報告で行ったが、やはりれっきとした、宮川RCふれんず フライトフィールドであった。地図にも小飛行場として記載がある入り口の柵を抜けてフライトフィールドへ入ると、写真⑤の標示板があり、公式に認められた場所であることを示していた。普段から草刈、整地を行っているようで、写真の前の広い広場は、綺麗に整地されておりました。</p> <p>写真⑥⑦⑧は川端から中須まで、特に中須の河原に入る坂道の近辺にポイ捨てのゴミが飛び散っていた。</p> <p>写真⑨は、中須の河原の駐車場の近辺である。子供連れの凧揚げや、一輪車の遊び場になっており、ポイ捨ての注意看板が必要かと思いました。</p> <p>写真⑩は昼田～岩出の林に住むタヌキが道に飛び出し撥ねられた死骸である。時々撥ねられており、動物飛び出しの看板が必要ではないか。夜間等に急に飛び出し、急ブレーキを掛けて、後続車との重大事故の可能性を考慮する必要があるのではないだろうか。</p> <p>◎2月5日、この日の中須の河原の駐車場辺りに車が駐車しており、一家族が凧揚げと一輪車の遊びを子供にやらせていた。</p> <p>また、散歩をしている人がいたが犬の糞を散歩中に見かける事があり、汚いので犬の散歩の注意書きの看板が必要ではないかと私に相談された。そして、犬を連れて散歩している人がいたが、糞の処理袋を持っていなかった。糞の処理のための注意書きも必要ではないかと思えます。</p> <p>水辺の楽校では車が5台、テントが3張りありました。</p>	写真①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ (下段)	<p>①現地を確認したが、傾斜している反射板は確認できなかった。</p> <p>②河川巡視にて回収。</p> <p>③定期的に現地を見回っているが、フンが放置されている現場を確認できていないため、引き続き経過観察を行い、放置状況が悪化すれば対応を検討する。 (処置日: ①3/4 ②3/1 ③3/4)</p>
②	2月8日～14日	<p>異常なし(水辺の楽校の利用状況)</p> <p>◎2月8日川端、中須の河原、岩出、異常なし。昼田の水辺の楽校、平日でもあり、車3台、テントが1張り少ない。台風の流れ木等、2か所に山積みしており、1台ブルドーザーが整理をするのか止まっていた。</p> <p>2月10日、中須の河原、宮川RCフレンズ フライトフィールドで、ラジコン飛行機を飛ばしていた。</p> <p>昼田の水辺の楽校では駐車場に車3台、机に椅子を用意して寛いでいた。他に広場に車17台、テント7張り、テント張りの準備中の人たちもおりました。</p> <p>◎2月12日中須の河原にダンプカーが1台停車中であった。</p> <p>昼田の水辺の楽校では駐車場に2台、広場に8台、車が停車。テントが3張りあった。</p>	—	—

③	2月15日～21日	<p>異常なし(水辺の楽校の利用状況)</p> <p>◎2月17日川端、異常なし。中須の河原、宮川RCフレンズ フライトフィールドでは車3台、ラジコン飛行機を飛ばしていた。</p> <p>昼田の水辺の楽校には土曜日でもあり、駐車が10台、車場に車2台、広場に車が8台、テントが8張りあった。1台の車の傍にテントが3張りあった。</p>	—	—
④	2月22日～29日	<p>異常なし(2/26ゴミ投棄)</p> <p>◎2月22日、川端、中須の河原、岩出、7張り。雨のためかひっそりとしており、昼田の水辺の楽校では駐車場に1台、車が昼の時間帯のためか休憩中であった。</p> <p>◎2月24日川端異常なし。中須の河原3連休にもかかわらず、駐車無し、散歩無し。</p> <p>昼田の水辺の楽校ではキャンピングカーが1台、広場には駐車車が10台、それぞれにテントを張っており、計7張りであった。</p> <p>◎2月26日、月曜日のせいか川端、中須、異常なく、昼田の水辺の楽校では車2台のみ。昼田～岩出の間の川側の堤防に、白いビニール袋に入れられたゴミ袋が3袋捨ててあった。通行が次々とあり写真撮れず。</p> <p>◎2月29日川端、異常なし。中須の河原ではダンパーの頻繁な搬入が繰り返されていた。ブルドーザーで搬入された土砂を慣らしていた。管理の方に聞いたところ、宮川中流部の工事に使用した土砂をまた、元に戻しているのです、との事であった。来年3月中旬頃までかかる予定との話であった。</p> <p>昼田の水辺の楽校では駐車場に車が1台、休憩しているのみであった。岩出、異常なし。</p>	—	<p>現地を確認したが、当該ゴミを確認できなかった。 (確認日:3/4)</p>

ア



イ




ウ




エ



㊦



㊧



㊨



㊩



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	2月10日	異常あり(ペットボトル等のゴミ投棄) 堤防等には異常はないが、大倉町付近の堤防中段ぐらいに飲み物のゴミが散乱していた。	写真-⑦ (下段)	河川巡視にて回収。(3/5までに該当ゴミに関わる外部連絡は無い) (処置日:3/5)
⑥	2月24日	異常なし(度会橋付近の様子) 度会橋付近の工事も終わり、ゴミも無しできれいでした。	写真-① (下段)	-

⑦



①



場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑦	2月2日(金) 気温4.8℃	異常なし(堤防護岸のクラック2箇所) 曇りのち晴れ、午前8時。この日は風が強く、大湊口外海伊勢湾の方では白波が立っていました。下流勢田川河口付近標識0.4kmでは風が強く刺すように冷たく感じます。水面は波立ち、色は深緑が少し薄いぐらい、水位は河川敷から50cmほど下です。 1. 2km付近河川敷の鉄板に風と波が打ち付けバシバシ音がします。勢田川橋までの間に2か所コンクリートが崩落しそうところを見つけました。【添付画像⑦】【添付画像⑧】 標識2. 8km神久ひ管辺り、いつも日光浴をしているカモたちが見当たりません。遡っていくと400mほど上流の風の当たらない対岸でじっとしていました。 上流標識3. 6km地点「北新橋」手前、水の色は深緑が濃くなっています。珍しく風と波が少しあって上流に向かって潮が上がっているように見えました。【添付画像⑨】 全域通して、今日の勢田川は風とそれに伴う波、そして体感の寒さを感じるモニターでした。	写真-⑦⑧⑨ (下段)	河川巡視で経過観察(他所のクラックと併せて維持工事で補修予定)
⑧	2月10日(土) 気温3.4℃	異常なし(①シラス漁の場所取り②係留環について) 快晴、午前8時。標識0.4km地点から徒歩スタート。水の色はいつもより緑が濃く濁っています。満潮過ぎた後か、所々水が溜まっています。水位は30cm下、風もなく下流に向かって穏やかに流れています。 標識1. 0km付近から、今が時期でシラス漁の場所取りが数か所見られました。【添付画像⑩】 以前から気になっていたのですが、黒瀬11号ひ管から「せたおおはし」にかけて過去に船に係留した鉄の杭が40か所ほど残っています。中には草にまみれて気づきにくいものもあり、け躓きそうになります。【添付画像⑪】 さらに上流は、いつもより濁りはありますが、淡々と流れていました。お天気も良く、風もなく終始穏やかな勢田川でした。【添付画像⑫】	写真-⑩⑪⑫ (下段)	②係留環の数と状態を調査した後、来年度より懸案事項として撤去対応予定。
⑨	2月26日(月) 気温7.1℃	異常なし(高水敷の漂着物) 午前8時、出発点0.4km地点、帽子が飛ばされそうな強風のため、水面は波打ってざわついています。前日の雨もあり水は濁り、透明度はありません。温度以上に強風で体感冷たく感じます。中流2.2km付近でも同様です。上流も同じく、3.7km北新橋下では前日の雨が溜まっているのか、河崎ひ管12号から少しの間排水されていました。【添付画像⑬】 この日は全体的に強風で、雨上がりの水の濁った勢田川でした。折り返しての帰途、通町付近で国交省のパトロールの方を見かけました。お声を掛けたら点検に来たとのことで荒れた川の水しぶきを浴びながらの点検、ご苦労様と頭が下がります。少し下ると、満潮による越水と、6mの強風と荒れた波によってたくさんの浮遊ごみが打ち上げられていました。【添付画像⑭】 天気快晴なれど風波強し。	写真-⑬⑭ (下段)	現地を確認したが、漂着物は確認できなかった。(確認日:3/5)

ア



イ



ウ



エ



オ



カ



キ



ク



【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①

