

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	5月6日(月)	異常なし 頭首工問題なし。 GW最終日で潮が良かったのかシジミ取りの人が多い。		
②	5月13日(月)	異常なし 香良洲大橋から雲出大橋間が堤防工事のため通行止めで頭首工確認できず。 JR鉄橋を通る電車の中途半端な写真しか撮れなかった。		
③	5月20日(月)	異常なし 頭首工問題なし。 鳥も少なく人もいなくて静かな川だった。 先週工事で入れなかった堤防は舗装され路肩もきれいになっていた。		
④	5月31日(金)	異常なし 頭首工問題なし。 堤防の草刈りが行なわれていた。作業中の所もあるが大部分はきれいになっていた。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	5月2日(木)	異常なし 1. 2km濁り水、ブロックにアカミミガメ。 1. 4km左岸散歩、大人1名。 1. 7kmから1. 8kmタンポポに似た花、キツネアザミの花。 2. 2kmランの花が咲いて美しい。 2. 4km堤防の階段に大人1名休憩。 3. 0km焚火の跡。注意板が倒れていた。 3. 4km若者8名、堤防で休憩。 3. 6kmつつじの花が浮いていた。ヤマカガシ1匹。工事作業トラック1台駐車。		—
⑥	5月6日(月)	異常なし 1. 8km濁り水。ヨシの間にペットボトルが浮いている。 2. 0kmカイツブリ1羽。 1. 9km右岸、近鉄作業員3名。車両1台駐車。 3. 0km注意板、焚火の跡が処理済。 3. 2km清流、カメ2匹、コイ3匹。 3. 6kmノイバラの花が水面に写って美しい。 4. 2km清流、川底の砂が見える。金コイ、黒コイ。		—
⑦	5月14日(火)	異常なし 1. 2km濁り水の中、カメ2匹。 1. 6km清流、川底の砂、ブロックが見える。セキレイが水浴び。オランダガラシの白い花が咲いている。左岸草刈作業員3名。ポイント杭打ち。車両駐車。 1. 8kmヨシの間に浮き草と竹が浮いている。左岸、ノビルの花が咲いている。 2. 0kmカワウ。 4. 3kmオレンジ色コイ。 4. 6kmカメ。		—
⑧	5月21日(火)	異常なし 1. 2km右岸、ノアザミの花が咲いて美しい。ジョギング1名。 1. 4km左岸、コバンソウが多い。 1. 8km濁り水、水面が緑で浮き草が多い。左岸カワウ1羽。 2. 0kmブロックにイシガメ、スッポン。左岸、車両駐車1台。 2. 4km散歩1名。 4. 2km清流、川底の砂が見える。白いコイ1匹。スッポン1匹。		—
⑨	5月30日(木)	異常なし 1. 1km濁り水、ヨシの枝にイトトンボ。紫色の花にモンシロチョウ。右岸、ノアザミの花。伊勢自動車道波瀬川橋、点検作業員8名。 1. 2km右岸、農業者軽トラック駐車。麦の刈取り集積。 1. 6km右岸天端、のり肩にヘビ。 2. 3kmブロックにスッポン。 3. 8kmシアヘビ。 4. 6kmドクダミの花。		—


【雲出川水系】 雲出川①



活動範囲【4】
雲出川右岸：(2.4km) 松阪市星合町(香良洲大橋付近)から
(4.5km) 松阪市基目町北基目(JR紀勢本線付近)まで

【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①



活動範囲【5】
波瀬川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀬川第三橋梁付近)まで
波瀬川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで