

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	5月1日(水)～ 5月8日(水)	異常なし(中須町河川敷及び水辺の楽校の様子) ◎5月2日川端、異常なし。中須の堤防に写真㉗の標示があり、昼田の水辺の楽校では、先月台風残骸の清掃が終了しており、続いて中須の清掃が始まった。宮川RCふれんずフライトフィールドの奥、川側よりの流れの間近で、台風の流木残渣の清掃を、ブルドーザーが2台作業をしていた。その残渣を写真㉘の大祭りの駐車場に運び残渣が積まれて、ここでもブルドーザーが2台作業をしていた。 昼田の水辺の楽校では車が12台、テントが8張り、連休の流れでキャンプを楽しんでいる人が結構いた。岩出、異常なし。川端から岩出まで道路の川よりも、畑側にも草が茂りつつあり、側道の標示柱が覆い隠れつつある場所が増えている。 ◎5月3日川端、異常なし。5月の連休初日でもあり、宮川RCふれんずフライトフィールドでは、車が5台ラジコン飛行機を飛ばしていた。 昼田の水辺の楽校では、やはり連休であり車が30台以上、テントが30張り、盛況であった。 4月の報告書で報告したが、ここは既に台風の残渣清掃作業が終了しており、赤札が立ててあったが、すでにきれいになっており、連休のキャンプを楽しむ方々の為、使用を許可してやっていただきたかった。 ◎5月連休最後であったが、車5台、テントが3張りであった。岩出、異常なし。やはり道路の川より、畑よりの側道の草の茂りが気になり標示柱が覆い隠れている場所が多々あり、交通事故の防止の為、草の除去が必要とを感じる。	写真一㉗㉘ (下段)	
②	5月9日(木)～ 5月16日(木)	異常なし(中須町河川敷及び水辺の楽校の様子) ◎5月9日川端、異常なし。中須の河原、台風残渣の処理作業、ブルドーザーが2台フル作業。道路進入の警備員が中須の入り口で管理をしていた。 昼田の水辺の楽校ではキャンピングカーが2台、普通自動車2台。岩出、異常なし。やはり堤防道路の脇の草が標示柱の一部を隠し、気になる。 ◎5月11日土曜日でもあり、昼田の水辺の楽校では車13台、テントが6張り、入り口の駐車場に車2台。 川端、中須の作業なし。岩出、異常なし。 ◎5月16日、中須の宮川RCふれんずフライトフィールドの奥、河原の台風の流木残渣の撤去作業は写真㉙、写真㉚、写真㉛のように、きれいさっぱりと清掃された。残渣は同じ中須写真㉜の大祭りの駐車場に運ばれたが、其処からまた別の場所にトラックで搬送していた。 昼田の水辺の楽校では車1台のみ。平日でもあり静かであった。写真㉜、なかなか次々に交通がある為に写真が撮れないが、側道の標示柱の草の茂りが気になる。岩出、異常なし。	写真一㉙㉚㉛㉜ (下段)	—

③	5月17日(金)～ 5月24日(金)	異常なし①道路沿い看板の補修②水辺の楽校の様子③堤防除草について) ◎5月18日川端、異常なし。中須の河原が整理されて、同じ中須の駐車場に運ばれた流木残骸の撤去作業も、ほぼ完成に近くなった。 屋田の水辺の楽校では車14台、テントが10張り、2台が車1台にテント2張りしていた。 南勢水道宮川水道管橋のところの追い越し禁止マークが一枚道の進行では無く、川の方を向いている、見づらい。強風の為か、修正の用あり。岩出、異常なし。 ◎5月21日中須の駐車場の流木残骸の撤去作業完了して、元通りきれいになった。 屋田の水辺の楽校では写真②、犬の糞お断りの看板が立てられていたが、草が茂り見難くなっている。この看板はモニターの指摘で立てられ、すごい効果があった。平日で休憩の車2台のみ。屋田～岩出間の川方向の土手下の草が綺麗に刈られていたが、まだまだ作業中である。 ◎5月23日中須の河原、駐車場が見事にきれいになった。 屋田の水辺の楽校では車3台、テント1張り。屋田～岩出の川側の草刈に除草車が投入され、草刈が効率よく進んで綺麗になっていた。まだまだ進行中。	写真⑦ (下段)	①現地を確認したが、該当看板は見当たらなかった。発見した際は道路管理者である伊勢建設事務所へ連絡する。
④	5月25日(土)～ 5月31日(金)	異常なし①中須河川敷及び水辺の楽校の様子②堤防除草の様子) ◎5月25日川端、異常なし。中須の河原では、宮川RCふれんずフライングフィールドで草刈車を使用して車2台が綺麗にしていた。その他異常なし。 屋田の水辺の楽校では車5台、テント4張り。土手の草刈が進み、犬の糞お断りの看板の周辺もきれいになり、看板もよく見えるようになった。 ◎5月27日月曜日でもあり、川端、中須、屋田、異常なし。屋田～岩出の草刈が進み、川側から畑側にも草刈をやっていた。ポイ捨て禁止の看板が草に覆われて見づらい箇所があるが、此処も草刈が進めばよくなるのではないかな。 ◎5月30日川端、中須、異常なし。 屋田の水辺の楽校では台風接近の為、立ち入り禁止。鍵が掛かっていた。どこから入ったのか、車が3台手作業の草刈準備をしていた。岩出、屋田の川側、畑側の土手の草刈が進んでいた。玉城町と伊勢市の境界の玉城側は綺麗になった。	—	②年2回実施する定期堤防除草として、玉城町岩出から度会橋までの区間は5月21日～6月20日の間で実施予定。

ア



イ

②



㊦



㊦



㊦



㊦



㊦



㊦



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	5月10日(金)	異常なし(堤防の除草要望) 度会橋付近の工事も終わり、静かなものである。 堤防の草も伸びているので、除草を願いたい。	写真一㉗㉘ (下段)	年2回実施する定期 堤防除草として、度会 橋上流付近は5月27 日～6月10日の間で 実施予定。
⑥	5月29日(水)	異常なし(雨後の水位の様子) 昨日の雨で宮川の水位は上昇しているが、堤防等には異常無し。	写真一㉙ (下段)	—

㉗



㉘



㉙



宮川水系勢田川右岸(県道一色大橋付近～伊勢市道北新橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑦	5月1日(水)	異常なし(護岸のコーピング損傷) 先日散歩中、河川敷コンクリートの新しい崩落を見つけました。赤い番号もふってありませんし、落ちたコンクリート片も白いので新しいものと思われます。1. 4km通町排水ひ管から10mほど下流です。干潮時だったので、落ちたコンクリート片も確認できました。【添付画像㉔河川敷コンクリートの崩落跡】	写真－㉔ (下段)	河川巡視にて3月5日に損傷を確認済。引き続き経過観察を行う。
⑧	5月7日(火)	異常なし(水面の様子) 午前中雨模様のため、14時からモニタースタート。 下流部標識1. 0km地点。少し風があって雨上がりでもあって、水の濁りがきつい。少し白っぽい深緑色。枯葉やプランクトンの浮遊物が帯状に流れていました。【添付画像㉕1. 0km地点川の様子】 中流部2. 2km地点。ここも濁っていますが、水の色は黒っぽい深緑色に感じます。枯葉等の浮遊物も多数流れています。【添付画像㉖2. 2km地点川の様子】 上流部標識3. 4km地点。ここまで来ると周りに建物もあり、風もおさまり水の色もいつもの深緑色で静かに流れています。【添付画像㉗3. 4km地点川の様子】 本日も、水の濁りはありますが、勢田川異常なしでした。	写真－㉕㉖㉗ (下段)	—
⑨	5月17日(金)	異常なし(①係船環撤去看板の設置②生き物の様子) 午前8時モニタリングスタート。気温15. 9℃快晴、春うららかな勢田川です。水もぬるんできたのか、冬場どこかに行っていたチヌやボラが泳いでいるのをちらほら見かけるようになりました。水は深緑色ですが、少し濁りがきつい。【添付画像㉘1. 3km付近春うららかな勢田川】 1. 6km付近護岸のアンカー撤去の警告文書を確認しました。迅速かつ毅然とした対応ありがとうございます。【添付画像㉙不法占拠の警告】 この辺りでふと川面を見ますと、カメが流れ木につかまり浮いていました。岸はるか上にあり、上がれずに木につかまって一服というところでしょうか。【添付画像㉚流れ木につかまるカメ】 上流4. 0km付近変わりなく淡々と流れていました。【添付画像㉛4. 0km北新橋界限】 行程: 往復7. 2km、12, 978歩、1時間52分の観察終了です。	写真－㉘㉙㉚㉛ (下段)	モニター報告書2月分で記載したとおり、係船環撤去へ向けて計55枚の警告看板を設置した。
⑩	5月20日(月)	異常なし(浮草等の漂着ゴミの様子) 午前5時20分早朝散歩時、勢田川左岸1. 0km辺り。昨日からの大雨で上流から流れてきたのか、浮草・枯葉ゴミの塊がいくつか漂流しているのを見つけました。大雨の後、よく流れてきます。【添付画像㉜漂流する浮き草・ゴミの塊】	写真－㉜ (下段)	—
⑪	5月24日(金)	異常なし(水面の様子) 午前8時スタート。下流域0. 4km地点一色大橋下、水の流れはないがいつもより透明度は高いように見えます。中流域少しプランクトンの浮遊はみられるが、いつもと変わりません。上流域ここもいつもと変わらない深緑色の水が静かに流れています。なんの変化もない、いつもの勢田川です。【添付画像㉝5月24日3. 4km地点勢田川の様子】	写真－㉝ (下段)	—

ア



イ



ウ



エ



オ



カ



キ



ク



ケ




コ



【宮川水系】

宮川①②



【宮川水系】

勢田川①

