


雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	6月3日(月)	異常なし 頭首工問題なし、堤防下の琵琶の木に沢山の実がなっていた。この木は毎年たくさん実をつける。		
②	6月10日(月)	異常なし 頭首工問題なし、堤防の両側に刈り取られた草がきれいに積まれていた。		
③	6月17日(月)	異常なし 頭首工問題なし、今まで草が茂っていた所が竹の侵食を受けている、すぐに竹林になるだろう。竹の繁殖力の強さを実感させられる。		
④	6月24日(月)	異常なし 頭首工問題なし、上流で雨が多かったのかいつもより水流が激しかった。 土手の草を刈ったばかりなのに、木に絡む葛の蔓が覆い茂ってきた。雑草の生命力を感じさせられる。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	6月4日(火)	異常なし 1. 2km清流。川底の泥砂、ブロックが見える。コイ3匹、カメ1匹。 1. 7km頭首工左岸。ペットボトル、浮き草、枯れ枝が浮いていた。 1. 8km濁り水。近鉄橋、鉄道作業員2名作業点検中。 1. 9km水面にコイ3匹、カメ1匹。 3. 4km犬の散歩1名。 4. 0kmヨシが多い。		—
⑥	6月11日(火)	異常なし 1. 2km入江濁り水。シオカラトンボ1匹、イトトンボ3匹以上。籠の仕掛けにカメ2匹。 1. 6km頭首工。川底の砂コンクリートが見える。 1. 9km八太新橋水面にアカミミガメが1匹。 3. 0km草で注意板が見えなくなっている。 4. 0km犬の散歩、大人2名。		—
⑦	6月19日(水)	異常なし 1. 7km頭首工開放。川底の泥砂が見える。カワウ1羽、アオサギ1羽。 頭首工下流、ヨシが倒れていた。 1. 9km八太新橋下、川底に正方形の白い板。コイ5匹。水面にスッポン1匹。 2. 1kmブロックの上にスッポン2匹。 3. 0km注意板が草で見えない。		—
⑧	6月26日(水)	異常なし 1. 1km左岸。ヒメジョオンの花が並ぶ。 1. 4kmチガヤの白い花の穂。 1. 6km清流。川底の砂が見える。カラスの水浴び、ネジバナの桃色の花が美しい。 2. 3km清流。ブロックの上にスッポン2匹。 3. 0km草刈がされて注意板が見える。 3. 3km草の中にスッポン。ヒチヘンゲの花にチョウ。 3. 6km仕掛けの縄糸を見にきている大人1名。		—
⑨	6月28日(金)	異常なし 1. 1km濁り水。左岸にシマヘビ。龍天橋通学路、小学生、色彩、色鮮やかな傘で下校、目立つ。 1. 6km頭首工を農家の人が1名、点検にきていた。農業者の軽トラック1台駐車。排水ひ管の門の上にカワウ。 1. 8km水面に枯れ枝、流木。カイツムリ1羽。 2. 8kmネムノキの桃色の花が美しい。 3. 2kmヤブカンゾウの花。		—


【雲出川水系】 雲出川①



活動範囲【4】
雲出川右岸：(2.4km) 松阪市星合町(香良洲大橋付近)から
(4.5km) 松阪市基目町北基目(JR紀勢本線付近)まで

【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①



活動範囲【5】

波瀬川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀬川第三橋梁付近)まで
波瀬川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで