

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	9月2日(月)	異常なし 頭首工問題なし、今日は久しぶりに晴れたが水量は多かった。 堤防下の田んぼの稲が、稲刈り前に全面が倒されていた、稲刈り作業が大変だ。		
②	9月9日(月)	異常なし 頭首工問題なし、堤防道路に葛の蔓が伸びてきた、繁殖力の強さをいつも感じる。		
③	9月16日(月)	異常なし 頭首工問題なし、除草作業の幟が建てられ、また除草作業が始まる。 草刈り作業は大変だが堤防の美観保護には大切。今後も続けて欲しい。		
④	9月23日(月)	異常なし 頭首工問題なし、大きな木が引っ掛かっていたが他にごみは見えなかった。 先週に草刈り作業予告がされていたが香良洲大橋から国道までの間できれいに草刈りされていた。		
⑤	9月30日(月)	異常なし 頭首工問題なし、全面的に草刈り作業は終了して回収作業が行われていた。 草刈りから逃れた所では彼岸花がきれいに並んで咲いていた。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)  
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	9月3日(火)	異常なし 1. 7km清流カワセミ1羽。コイが頭を出していた。 3. 0km左岸、地元の人が草刈り。橋の下ペットボトル22個流れ着いていた。 3. 3km濁り水、センニンソウの花が目立つ美しい。 3. 4km用水路に砂利が流入。 3. 6km釣竿が置いてあった。 4. 0km測量板の裏側から流水。 4. 2km砂州がなくなる。大きな流木がある。 3. 8km根が流れ着いていた。		—
⑦	9月11日(水)	異常なし 1. 1km清流川底の石が見える。ヤナギバルイラソウの青い花が美しい。 1. 4kmオレンジ色ボールが流れ着いていた。 1. 6km砂州にアゲハチョウ吸水。 1. 9km焚火の跡。 2. 0km家の解体業者車両駐車。 2. 2km散歩1名。 3. 4kmコイ10匹以上。ハヤが多い。 4. 6km左岸ブロックの剥がれがある。		—
⑧	9月18日(水)	異常なし 1. 6km清流右岸、金管楽器の練習1名。ハギの花が咲いて美しい。 1. 8kmアカツメグサの花が浮いていた。ハト5羽吸水。 1. 9kmクズの紫色の花が咲いて美しい。 2. 0km左岸、福祉業者の車両駐車2台。 2. 2km清流、黒いコイ1匹。 2. 8km標識に草が巻き付いている。 3. 4kmカニ取り籠にスッポン1匹。モクスガニ2匹。		—
⑨	9月24日(火)	異常なし 1. 2km清流ヨシの枝にイトトンボ。 1. 4km標識に草が巻き付いている。 1. 6km右岸、金管楽器の練習1名。砂州にキイロチョウが吸水。 3. 0km注意板が草で見えない。ヒガンバナの赤い花が目立つ美しい。 3. 4km清流、ブロックにモクスガニ6匹以上、色ゴイ1匹。黒コイ10匹以上。		—
⑩	9月27日(金)	異常なし 1. 1km高速道路作業員2名、測量作業。 1. 4km左岸、ヒルガオの桃色の花。ノビルの白い花が目立つ。 1. 6km左岸、ホオズキの白い花が目立つ美しい。 1. 9km清流、川底の砂が見える。黒色コイ1匹。 3. 0km標識、注意板が草で見えない。 3. 3km左岸、車両駐車して、生物、魚取り1名。 3. 4kmカニ取り籠に黄色のカメ、モクスガニ。 3. 7kmカモ2羽。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑪	9月7日(土)	異常なし 中川排水ひ管 水深計84cm。台風10号の増水のため、川の至る所で草木が倒れた形跡が残っていた。 島田橋から堀之内橋 この間の水深計90cm。その柱に草木がまきついていた。島田橋下の砂丘はなくなっていた。	写真-⑦ (下段)	
⑫	9月14日(土)	異常なし “桜づつみ”落葉した葉がしきつめられ、中村川に秋の到来を告げていた。 ペットボトル等の放棄物は全くとっていい程見られなかった。地域の人等によって回収されているように感じた。 中川排水ひ管の水深計70cm。 島田橋下流の水深計80cm。	写真-⑧ (下段)	
⑬	9月21日(土)	異常あり 昼前、天花寺橋上で橋下を見つめていた男性がいたので話しかけた。 黒鯉、ブラックバス、ナマズ等々よく見る。大きなブラックバスは台風で下ったみたい。上流にいるネコキギのことをよく知っていた。私は中学生の頃、ネコキギを釣ったことがあるのでは話が弾んだ。 ゴム堰がないことに気がついた。台風10号によって流失?したのだろうか…。回収されているのだろうと思った。	写真-⑨⑩ (下段)	ゴム堰のため、出水時等には空気を抜いて転倒している。(異常ではない)
⑭	9月28日(土)	異常なし 二つの堰堤が語ること—。 名松線堰…分水、酸素の供給。砂止めの「先人の知恵」をよく理解できた。 ゴム堰あと…支えていたコンクリ土台が残っていた。真ん中の土台にはゴムが少しあった。回収されていると思うので、再設置の日も近いのではと思った。 島田橋少し下流にあった砂丘が見られた。中村川の再生、回復力を見た思いがした。	写真-⑪⑫ (下段)	


⑦



①



②




③



④



# 【雲出川水系】 雲出川①



# 【雲出川水系】

## 中村川① 波瀬川①

