

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	9月8日(日) 10時 晴、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・台風10号の影響と思われる形跡はなし。 ・伊勢線鉄橋の上、下のグラウンドではそれぞれサッカー及び野球のゲーム展開中。 ・河道の水量は通常に戻っている。	—	—
	9月15日(日) 9時30分 曇、南風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・台風シーズンになると何時も思うことであるが、河道や河川敷に生い茂る大木や竹藪が放置されているが、増水した時の影響が大きいのではと何時も心配である。	—	—
	9月28日(土) 10時30分 曇、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の法面及び河川敷には野草が生い茂り、見通しがきかない。 ・最上流の高岡付近から野草の伐採が始まった。 ・河道の水量は少なし。	—	—
	9月29日(日) 15時 曇、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・スケジュールの関係で連日の巡回となったが、前日と大きな変化はない。 ・上流の野球グラウンドと下流のスケボーコートには、それぞれ10～20人位の若者が集まっていた。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	9月1日(日)	異常なし 河原田橋から撮影。周囲には草木がまだ多く生えている。水量もなかなか多く、落ち着いた感じである。 この辺にはあまりごみはなく、比較的きれいである。 周囲の雑草が多いのが気になる。		—
②	9月8日(日)	異常なし 6.0km付近を撮影した。水量はさほどないが、水はかなりきれいである。 草木が枯れている分があるが、まだ周囲には青々と生えている。 周囲にはごみはない。		—
③	9月16日(月)	異常なし 6.0km付近を撮影した。川の様子を見て、少し雨が降っている分川に流れがあるのと、一週間前よりなぜか周囲が草木があるように思われる。 川底が見えるが上流部には両岸にごみはない。		—
④	9月22日(日)	異常なし トライアル付近で川の合流地点付近である。流れはさほどないが、水量はある。 左岸にはごみは見当たらない。右岸は車が捨てていくごみが時折見られる。		—

# 【鈴鹿川水系】

## 鈴鹿川① 内部川①

### 活動範囲【2】

内部川右岸 (0.0km) 四日市市川尻町 (鈴鹿川合流点付近) から  
(6.0km) 四日市市南小松町 (前川橋付近) まで



### 活動範囲【1】

鈴鹿川左岸 (3.2km) 四日市市河原田町 (塩浜大橋付近) から  
(6.6km) 鈴鹿市高岡町 (鈴鹿橋付近) まで