

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	10月7日(月) 11時 曇、南風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面及び河川敷堤防側は雑草に覆われ、見通しきかず。 ・スポーツグラウンド及び周辺は良く整備されている。 ・伊勢線鉄橋近辺で禁止事項のゴルフの練習をする人が2人いた。	—	—
	10月15日(火) 11時 曇、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面及び河川敷は雑草の生い茂ったままで、見通しがきかず。 ・伊勢線下流側の河川敷にある野球グラウンド周辺の河川敷は雑草伐採の仕掛かり状態である。	—	—
	10月19日(土) 11時 曇、南風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・天端道路の端刈りのみ終了。投棄ゴミのみ目立つ。 ・上流からR23の橋手前まではよく整備されている。 ・バイク練習場、スケボーコート、野球グラウンドに人影あり。	—	—
	10月26日(土) 10時 曇、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・天端道路わきの端刈り異常に伐採は進んでいない。 ・本郷橋より上流側河川敷に2、3名の遊ぶ人あり。 ・本郷橋より下流側河川敷のサッカーグラウンドには10名位の人がゲームを楽しんでいた。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	10月6日(日)	異常なし 6.0km付近の様子である。雨が降った分 水量と透明度は高い。 周囲にはまだまだ草木が生えている。 両岸にはごみは見当たらない。		—
②	10月14日(月)	異常なし 貝家橋付近で、左岸から撮影。思った以上 に水量は少ないのが気になる。 10月だがかなり草木が青々として生えて いる。 周囲にはごみは見当たらない。		—
③	10月20日(日)	異常なし 貝家橋から下流を撮影した。 砂利が見えるくらい水量は少なく、まだ草 木が生い茂る所が多い。 そろそろ草を刈ってもいい時期だと思う。		—
④	10月26日(土)	異常なし 雨の後の感じである。川の流れは水量に 対し早く感じる。 川底の砂利が多く感じるのは気のせいだ ろうか。 6.0km付近は周囲にはごみは見当たり ない。		—

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで



活動範囲【1】

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで