

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	11月5日(火)	異常なし 頭首工問題なし。 陽気が良い6名がラジコン仲間が飛ばしていた。 鉄橋近くの草むらが開けた所に狐がいた。 写真は残念ながら撮れなかった。		
②	11月11日(月)	異常なし 頭首工問題なし。 渡り鳥が少し見え始めた、冬が近づいて来た。		
③	11月19日(火)	異常なし 頭首工問題なし。 雲出橋から小野江方向の道沿いに植えられているポプラがきれいに紅葉してきた。		
④	11月25日(月)	異常なし 頭首工問題なし。 枯れすすきの穂が白く輝き綺麗に見えた。 集団で見ると一層輝く様に見える。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)  
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所(番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	11月5日(火)	異常なし 1. 1km右岸橋の工事。天端の鎖開放。作業場整備草刈中。 1. 2km右岸ビニール袋3個。 1. 8km左岸堤防。草の間にイシガメ1匹。セイタカアワダチソウの黄色い花が目立つ。左岸、農業者の軽トラック1台駐車。鉄道作業員4名。 2. 0kmチュウサギ。 3. 6kmカメ。 4. 0km桃色のトゲソバの花。 4. 2km山本橋下流木。		—
⑥	11月8日(金)	異常なし 1. 1km右岸橋の工事、土のう作業中。 1. 4km用水管理、農業者草刈。 1. 7km赤と白の色コイ1匹。センダングサにヒョウモンのチョウ。 2. 0km散歩1名。 3. 0km標識の高さまで草が伸びている。スズキの穂。 3. 4km清流コイ1匹。カイツブリカモ6羽。ヌートリア1匹。 4. 2km山本橋下流木が処理されて流れがよい。		—
⑦	11月13日(水)	異常なし 1. 1km右岸橋の工事。土のう3段に積み上げ、左岸側に土盛り作業中。 1. 2km入江清流川底の泥が見える。コイ1匹。 1. 8km左岸、杭の周辺除草されて美しい。河川敷清流。ワシ1羽。 1. 9km標示板のはずれ。 2. 0km堤防除草されて美しい。 3. 0km注意板の破れ。 3. 4kmコイ12匹以上。ヌートリア1匹。カモ6羽。		管理者へ連絡再設置依頼 (処置日:12/21)
⑧	11月18日(月)	異常なし 1. 1km左岸橋の工事。天端の鎖開放。左岸土盛り作業中。清流川底の砂が見える。カニの甲羅の殻。 1. 6km頭首工清流。ススキの穂。左岸農業者軽トラック1台駐車。 3. 0km注意板の破れが処置されてよく見える。カワウ2羽。 3. 4kmカモ2羽。 3. 6km草の間に自転車倒れて放置。		—
⑨	11月25日(月)	異常なし 1. 1km右岸橋の工事。作業用道路整備中。清流川底の砂が見える。アルミ缶が流れ着いていた。 1. 6km左岸ノイバラの赤い実が目立つ。金管楽器の練習1名。 1. 8kmバイク1台。散歩1名。 1. 9km清流川底の石が見える。ハヤが多い。 3. 5kmカメ1匹が浮いていた。ブロックにモクスガニ2匹。カニ取り箱が1個。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑩	11月7日(木)	異常なし ・島田橋下の7m水位計、冷たい風。川底がくっきり見えた。水位65cm。(写真㉗) ・一志橋下の堰堤の形。魚等が住みやすいよう、堰を上れるよう工夫した構造では、と予想。後日じっくり見たいと思った。 ・小川橋下で作業中だった河川敷の草刈りが終了。すっきりした中村川だった。	写真-㉗ (下段)	-
⑪	11月14日(木)	異常なし ・小雨の中、小川橋下の河川敷では重機による改修工事が行われていた。(写真㉘) ・中川排水ひ管水位計65cm。堀之内排水ひ管水位計40cm。 ・一志橋下の堰堤下の川の様子。 土砂3ヶ所 流れが浅い 深い流れ ゆっくりな流れ。テトラの影響大?	写真-㉘ (下段)	-
⑫	11月21日(木)	異常なし ・中川排水ひ管水位計60cm。 ・小川橋付近 橋梁の補強工事中だった。 ・落葉した桜づつみ。(写真㉙) ・堀之内排水ひ管水位計40cm。 ・大谷川水門、水門と中村川の間で大谷川を見ていたら、カワセミが水門を通過し、中村川上流へ去った。中村川では初カワセミ。 石橋川ではよく出会う。波瀬川では3回出会っている。幸せな瞬間でした。	写真-㉙ (下段)	-
⑬	11月29日(金)	異常なし ・島田橋付近の右岸を中学生3人とすれ違った。1人が「今日は！」と声をかけてくれた。気持ちがよかった。 ・4. 4km付近の水深計60cm。(写真㉚) ・小川橋の橋梁補強工事が進んでいた。多くの重機が轟音を響かせていた。 ・中川排水ひ管前の水たまりでは鴨6羽が下流に静かに下っていった…。この水深計65cm。	写真-㉚ (下段)	-


㉗



㉘




⑦



⑧




# 【雲出川水系】 雲出川①



**活動範囲【4】**  
雲出川右岸：(2.4km) 松阪市星合町(香良洲大橋付近)から  
(4.5km) 松阪市基目町北基目(JR紀勢本線付近)まで

# 【雲出川水系】

## 中村川① 波瀬川①



### 活動範囲【5】

波瀬川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から  
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀬川第三橋梁付近)まで  
波瀬川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から  
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで

### 活動範囲【6】

中村川右岸:(1.0km)松阪市嬉野中川町(近鉄大阪線橋梁付近)から  
(4.5km)松阪市嬉野八田町(島田橋付近)まで