

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	12月2日(月)	異常なし 頭首工問題なし、暖かい日で河原で遊ぶ人を多く見かけた。		
②	12月9日(月)	異常なし 頭首工問題なし、鉄橋近くの公園の木々が紅葉が綺麗になって来た。	 	
③	12月16日(月)	異常なし 頭首工問題なし、堤防に架かる水道管の塗装工事が行われていた。	 	
④	12月23日(月)	異常なし 頭首工問題なし、渡り鳥が来たが大きな群れではなかった。	 	
⑤	12月30日(月)	異常なし 2025年最後のパトロール、頭首工問題なし、鉄橋近くの竹やぶで何故かこの部分の竹だけが枯れてきている。	 	

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	12月2日(月)	異常なし 1. 1km清流、川底の砂が見える。魚は少ない。右岸堤防の天端の高さまで土が盛られる。土のう3つ積み上げ。 1. 8km除草作業、草刈機車両1台駐車。 1. 9km濁り水、白と赤色のコイ1匹。 2. 1kmアオサギ、チュウサギ。 3. 3km清流、チョウサギ。 3. 4km清流、ブロック間に黒コイ1匹、水面にパン1羽。 3. 7kmヌートリア1匹、カモ2羽。		—
⑦	12月10日(火)	異常なし 1. 1km左岸草刈作業用トイレ、軽トラック1台駐車、ガードマン1名、右岸ジョギング1名、河川敷に下る作業道路ができていた。 1. 2km右岸、斜面にアルミ空き缶。 1. 6km清流、中州に桃色の花が咲いて美しい。 1. 8km草の積み込み作業員6名。除草されて美しい。 2. 4km紅葉が目立つ。 2. 5km溝の清掃道具。 3. 0km軽トラックの駐車。 4. 2kmオレンジ色コイ。		—
⑧	12月19日(木)	異常なし 1. 1km清流、右岸河川敷に下る道路。アスファルト工事、クレーン作業。砂の間にアルミ空き缶1個。 1. 8km清流、白い泡の中にサザンカの赤い花弁が浮いていた。赤が目立つ。チュウサギ1羽。 1. 9km清流、川底の砂が見える。コイ3匹以上。 2. 9km斜面にアルミ空き缶。 3. 4km水面にパン1羽。ダンボール、ビニール袋が浮いている。 3. 6km清流、黒コイ2匹以上。		—
⑨	12月23日(月)	異常なし 1. 1km清流、高速橋の舗装強化クレーン作業。 1. 6km清流、可動堰の間にハヤ、モクズガニ1匹。 1. 8km清流ブロックの上にカワセミ1羽。ペットボトル空き缶が浮いている。 2. 4km川底の砂が見える。木の枝に赤い実、赤が目立つ。 4. 0kmプラスチック容器、ビニール袋。 4. 6km清流、白いコイ1匹。		—
⑩	12月27日(金)	異常なし 1. 1km清流、工事作業休み。右岸にクレーン車駐車。アルミの空き缶1個。 1. 2kmアルミ空き缶4個、ビニール袋。 1. 4km左岸散歩1名。 1. 9km濁り水。近鉄橋下、白と赤色のコイ。 2. 8km清流、カワウ。 3. 6km左岸、コンクリートの間に枯れ草が多い。白・黒・オレンジ色コイ1匹。排水ひ管から田の土が流入、泥水。 4. 2km清流、シギ1羽、オレンジ色コイ、黒コイ5匹以上。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告


場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑪	12月6日(金)	異常なし ・4. 2キロ地点の水位計65cm。水に浸った目印が見えなかったので草で洗った。 ・堀之内排水ひ管の水位計45cm。 ・2. 5キロ地点、河川敷で鳥1羽。キジにしては尾羽が長い！ヤマドリだった。スマホを忘れたので写真を撮り損ねた。残念の一言。 ・小川橋、重機とクレーン車で中程の橋脚補強工事が進んでいた。 ・中川排水ひ管の水位計55cm。	—	—
⑫	12月11日(水)	異常なし ・中川排水ひ管の水位計55cm。 ・名松線鉄橋、ネットが張られ、何かの工事の準備中だった。 ・堀之内排水ひ管30cm。 ・島田橋近くの水位計、上下とも65cm。 今日中村川は冷たい風が吹いていた。白鷺が羽を休め、右岸では散歩、隣接する畑では作業等、穏やかな川だった。	—	—
⑬	12月19日(木)	異常なし ・島田橋水位計65cm。 ・堀之内排水ひ管水位表、よく見て25cmと判断。 ・2. 5キロ地点、犬の散歩中の若い女性が右岸から離れ大谷川を上っていった。 ・天花寺橋、犬と散歩中の女性がいた。桜づつみの方に進んでいった。 ・中川排水ひ管水位表40cm。	—	—
⑭	12月27日(金)	異常なし ・中川排水ひ管から上流を眺めた。小川橋の工事は中断していた。(昼) ・大谷川水門の2つの水位表、2つとも1m以下の表示が不鮮明。補修の跡があった。 ・島田橋水位65cm。 ・島田橋から下流を見た。中村川は強風により幾重も小波が立ち、太陽の光が1つ1つの波に反射して輝いていた。	—	—



中村川
右岸イラスト

【雲出川水系】

雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

