

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	1月4日(土) 10:30 晴、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・本郷橋より上流側の法面及びグランドと その周辺の河川敷は野草が刈り取ら れ、良好な状態である。 ・本郷橋より下流側の法面は良好な状態 である。 ・スケボーコートに5人の人影あり。	—	—
	1月12日(日) 12:00 曇、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常時事象は 見あたらず。 ・巡視範囲内の法面及び河川敷は見通し 良く異常事象は見あたらず。 ・伊勢線上流側の河川敷では、少年サッ カーのイベントが開催されていて、大勢 の人出であった。	—	—
	1月18日(土) 11:00 晴、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・本郷橋より上流側の法面及び河川敷は 見通し良く、投棄ゴミ散見以外異常事象 はなし。 ・本郷橋より下流側の法面及び河川敷異 常なし。 ・スケボーコート周辺に数台の車の駐車あ り。	—	—
	1月27日(月) 10:00 曇、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・本郷橋より上流側の法面及び河川敷に は変化なし。投棄ゴミが散見されるの み。 ・本郷橋より下流側の法面及び河川敷に 変化なし。 ・河道の水量少なし。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	1月2日(木)	異常なし 正月早々に内部川の様子をとらえた。河原田橋付近からとったが、水量は少なく合流している川からも水量もまた少ない。 草木はまだ青い部分もあり、周囲にはごみは見当たらない。		—
②	1月12日(日)	異常なし 河原田橋より200mほど下流に行ったところから撮影。両岸はだいぶ枯れてきていて、川岸にごみが落ちていないかが肉眼でも確認できる。 雨が降っていない分、川の水量はかなり少ない。		—
③	1月18日(土)	異常なし 河原田橋付近を撮影した。かなり水量は少なく流れもあるが微妙な感じである。 日が暮れるのもかなり早いので昼に撮ったが、だいぶ暖かい感じだった。ごみは見当たらない。		—
④	1月27日(月)	異常なし 上流部は石だらけで水がなく枯れている。そこから3キロ程度の下流には合流した川の水量だけ残っている感じだ。 1年を通して、あまり雨が降ったという日はさほど多くない感じもする。		—

【鈴鹿川水系】 鈴鹿川① 内部川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

