

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	2月1日(土) 11時 晴、北風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・本郷橋より上流側の法面及び河川敷に 変化なし。 ・本郷橋より下流側の法面及び河川敷に 変化なし。 ・最下流の野球グラウンドの周辺に5～6台 の乗用車乗り入れあり。何かイベント か？	—	—
	2月16日(日) 11時 薄曇り、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・領域全体の裏面及び河川敷には目立っ た変化なし。 ・綺麗な法面に投棄ゴミだけが目立つ。 ・かすかに陽光のさす河川敷では、上流に は散策などする人、下流にはコートで ボールに興ずる人あり。	—	—
	2月23日(日) 10時 晴、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・領域内全体に目立った変化はないが、 法面にはペットボトルなど投棄ゴミが目 立つ。 ・上流及び下流の野球グラウンドには多数 の車が乗り入れられ、それぞれ練習が 始まっていた。	—	—
	2月25日(火) 9時 晴、無風	異常なし ・巡視範囲内に報告すべき異常事象は見 あたらず。 ・範囲内の天端道路、法面、河川敷に変 化なし。 ・範囲内に人影は認められないが、最下 流のスケボーコートに僅かに人影あり。 ・河道の水量少なし。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	2月2日(日)	異常なし 天気あまりよくはないが、河原田橋付近を見るとまだ青々とした部分が見られる。 川の水量はあまりなく、流れもあまりない。 周囲にはごみは見当たらない。		—
②	2月11日(火)	異常なし 雪が降った後の様子。河原田橋から下流400m程度いった場所からの撮影。雪が降ってもすぐには川の水量が増えることはないことが分かる。 右岸にはごみの様子はないように見えるが、枯草などの下にはありそう。		—
③	2月16日(日)	異常なし 6.0km地点からの撮影。確かに雨が降ったのはあまり記憶にないが、川は干上がっている。 職場でも話していたが、今年はあまり雨が降った感じがしないように思える。 川底を見ると大きな石がいくつもあるのがわかる。またこの辺に小動物が現れる。		—
④	2月24日(月)	異常なし 貝家橋付近からの撮影。もう1つの川もこの辺で合流しているが、川には全く水はない。 2月になってもあまり雨は降っておらず内部川はさらに下流で他の川から来る水で川になっているように思える。		—

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川①

活動範圍【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

活動範圍【1】

鈴鹿川左岸(3.2km) 四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで