

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	6月2日(月) 9時30分頃 曇、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・本郷橋より上流側は、法面の除草作業が続いており、作業終了の場所は見通しが良くなった。 ・今年の業者は仕事が丁寧であり、投棄ゴミの回収も行っており、優良である。	—	—
	6月9日(月) 10時 曇、無風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面の除草は、本郷橋より下流側の刈り取った野草の回収を残し、ほぼ終了。 ・投棄ゴミも回収され、見通しもよくなった。 ・河道の水量は通常。	—	—
	6月15日(日) 10時 曇、北風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面の除草は、刈り取った草の回収まで完了。見通しが良くなり、巡視には最適。 ・下流グランドには数台の車が乗り入っていた。 ・河道の水量は、川幅いっぱいとし。	—	—
	6月27日(金) 9時 晴、東風微風	異常なし ・活動範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の除草作業は終了したが、いつものことであるが、端刈りを残したままである。 ・河川敷内グランドには人影なし。 ・河道の水量多し。	—	—

鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	6月7日(土)	異常なし 6.0km付近で撮影した。雨が最近降っていたので、水量は思った以上にある。周囲の草木もかなり多く見られる。両岸にはごみは見当たらない。		—
①	6月15日(日)	異常なし 同じく6.0km付近で撮影した。かなり日が長くなり、日没が19時を回る感じである。川にはごみがあらず、下流域で見られる。		—
①	6月28日(土)	異常なし 雨の後の川の様子をみた。かなりの水量が存在していて透明度も高い。川底を見てみたが、石がはっきり見える。川の流れもかなり早い。		—
②	6月29日(日)	異常なし 河原田橋より400m下流付近から写真を撮った。昨日の上流部の様子ならもっと水量が多いとは思ったが、下流部はかなり水量が少ないように感じる。周囲だが、右岸には草刈の業者の車がいった。おそらくごみは草に紛れておりそうな気がする。		—

