


雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	7月3日(木)	異常なし 1. 1km濁り水。橋強化工事。天端の鎖解放。アヤメ科の朱色の花が目立つ。 1. 2km右岸、除草作業。ガードマン2名、作業員5名、トラック6台駐車。 1. 6km、頭首工に竹が流れ着いていた。 1. 8km左岸、草の回収。作業員4名。 2. 1km左岸、農業者。トラック1台、草刈り1名。大人、子供、散歩。 2. 7km左岸、若者1名休憩。 4. 3kmオレンジ色コイと黒コイ。		—
②	7月11日(金)	異常なし 1. 1km右岸、橋強化工事。トラック7台駐車。天端の鎖開放。 1. 2kmヨシの葉にシオカラトンボ。 1. 4km左岸、ヤブカンゾウの花が目立つ。美しい。 1. 8km水草の間に竹が流れ着いていた。 2. 3km清流。カメに藻が付着していた。 3. 4km濁り水。赤と黒と白の色コイと黒コイ。 3. 5km枝にコシアキトンボ。		—
③	7月18日(金)	異常なし 1. 1km両岸、橋強化工事。天端の鎖開放。左岸トラック4台駐車。 1. 6km頭首工、浮草、竹、アルミ缶8個が流れ着いていた。ヨシが倒れている。 3. 0km地点、水位流量観測所。水位測定作業員4名。左岸車両5台駐車。 4. 1km右岸、農家の梯子。ヨシの倒れと竹が流れ着いていた。		—
④	7月23日(水)	異常なし 1. 1km清流。左岸、橋強化工事。天端の鎖開放。トラック2台駐車。右岸、除草作業。ガードマン2名、作業員1名。 1. 6km清流。川底のブロックが見える。 2. 7km、カメ1匹、藻が付着。 2. 8km、距離標に草が巻き付いている。 3. 0km、ゴミ捨て禁止看板に草。 3. 8km、中州にカワウ。 4. 2km清流。石の上にカメ1匹。		—
⑤	7月26日(土)	異常なし 1. 1km清流。右岸、除草作業。作業員7名、トラック4台駐車。 1. 2km清流。川底の石が見える。板が流れ着いていた。右岸にイタチ3匹。 1. 6km、右岸に車両駐車。若者2名。網で魚すくい。 1. 8km、カメ1匹、甲羅が太陽の光で反射して光っていた。 2. 1km、スッポンに藻が付着。 3. 5km清流。川底に本が流れ着いていた。 3. 7km下川原橋下、清流。ハヤが多い。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	7月3日(木)	異常なし ・中川水門水位標 55cm。 ・天花寺橋 この橋の下で鯉一匹が泳いでいた。上では2つの石に魚が食んだ跡があった。 ・大谷川水門水位標 1m15cm。 前の中州にカワウが2羽、日向ぼっこ中。 ・一志橋 橋から上下を見渡した。上では川底は見えなかった。 ・島田橋水位計水位 65cm。	—	—
⑦	7月10日(木)	異常なし ・中川水門水位標 43cm。 ・大谷川水門水位標 1m5cm。 ゴム堰によって誕生した砂の丘は、鳥たちの「憩いの場」になっていた。堰の機能「貯水」「分水」にもう一つ、中州の働き＝「鳥たちの安全地帯」もあるように思った。 ・堀之内水位標 68cm。 ・島田橋水位計 60cm。	—	—
⑧	7月19日(土)	異常なし ・中川水門水位標 83cm。 ・古田井堰堤 5cm位、堰全体から下流に水が流れていた。 ・大谷川水門水位標 1m20cm。 この水門前の2つだけ水没ギリギリだった。それぞれの中州は、20匹位の鳥たちの憩いの場、楽園だった。 ・島田橋水位計 90cm。	写真－㉗㉘ (下段)	—
⑨	7月25日(金)	異常なし ・中川水門水位標 60cm。 この水門と小川橋の間では、土砂撤去作業が始まっていた。 ・大谷川水門水位標 1m10cm。 水門の向こう側の砂丘には多くの鳥がいた。不思議なことにカワウが一羽だけいることに気が付いた。前週も同様だった。 ・一志橋 多くのツバメが川面の上を飛び交っていた。 ・島田橋水位計 70cm。	写真－㉙ (下段)	—

㉗



㉘



㉙



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

