

宮川水系宮川左岸(宮川河口付近～度会橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	12月1日(月)～ 12月8日(月)	<p>異常なし</p> <p>◎12月1日 度会橋～宮川橋。本日は、12月度最初の報告です。特に異常はなかった。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱工事が進み、今日は、クレーン車3台、シャベルカー2台、ダンプカーの出入り有り。警備員が旗を振っていた。これからどんどん進んでいくようだ。写真⑦、写真⑧、写真⑨、参照。汁谷川水門の工事も進み、クレーン車は終了して、水門工事が作業員により、稼働していた。写真⑩、参照。近鉄陸橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯町津波避難所～桜原町船着き場～桜原河口、等その他異常なし。</p> <p>◎12月4日本曜日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱工事、今日はまた一段と工事が進み、クレーン車、大、3台、小1台、シャベルカーが1台、フル活動。ダンプカーの動きは無し。汁谷川水門、クレーン車無し。作業員の作業、稼働中。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～桜原町船着き場～桜原河口(堤防に車が3台離れて休憩していた。散歩者、別々に3名)その他異常なし。</p> <p>◎12月8日 度会橋～宮川橋。異常なし。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱、今日は、クレーン車3台、新たに細長いタンクが2台有り。本格的に、P6・P7・P8の橋柱が周りを鉄線の橋柱の太さに組まれた中に生コン車から、コンクリートが流し込まれ、はみ出た生コンを2台のタンクで外に組みだしている。汁谷川水門、今日は工事無し。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～桜原町船着き場～桜原河口(散歩者、二名の女性が堤防道路によく糞がしてあるとの事。犬ではなく、他の動物みたいとの事。魚釣り2名、休憩の車3台)その他異常なし。</p>	写真一⑦ ⑧⑨⑩ (下段)	一
	12月9日(火)～ 12月15日(月)	<p>異常なし</p> <p>◎12月11日 度会橋～宮川橋、変化なし。小俣親水公園。クレーン車3台、P6P7P8に沿い、4台の小型が親水公園内に、分散して置かれていた。散水車が3台が稼働していた。ニューマチックケーソン装置、新たに設置。警備員2名、旗振り。汁谷川水門工事はまだ材料搬入の段階か、作業は動き無し。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～桜原町船着き場～桜原河口、異常なし。</p> <p>◎12月15日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園、クレーン車、大3台、P6・P7・P8に、小型4台が分散して置かれていた。散水車3台、ニューマチックケーソン新設備設置。汁谷川水門、今日は工事無し。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場(背広姿の人7人が、帳面を持ち、談合中。工事でもやるのか?)～磯町津波避難所～桜原町船着き場～桜原河口(水位計を工事人が調査していた。その他魚釣り2名、別々に、土手に4台、車が休んでいた。)以上異常なし。</p>		一
	12月16日(火)～ 12月23日(火)	<p>異常なし</p> <p>◎12月18日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園、クレーン車、大3台、順調に進んでいる。警備員2名、旗を振っていた。汁谷川水門。クレーン無し。水門に入り、工事者が工事をやっていた。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～桜原町船着き場～桜原河口、異常なし。</p> <p>◎12月22日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱工事、P6・P7・P8の3橋柱が順調に進んでいる。それそれに、大きなクレーン車が付き、工事を進めている。それそれにシャベルカーが付き、シャベルカーは他にも4台置いてあった。他にも散水車3台等が置かれてあった。橋柱に使う、鉄のリングが20個ほど準備されていた。汁谷川水門、内部工事中、近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋～磯船着き場～磯町津波避難所～桜原町船着き場～桜原河口、異常なし。</p>		一

		異常なし ◎12月25日 度会橋～宮川橋、異常なし。小俣親水公園の新宮川橋の橋柱工事、順調に進んでいる。P6・P7・P8それぞれに、前回のモニターと同じく、順調に進んでいるようだ。他の機械類、道具類も計画どおり進んでいるようだ。警備員が旗を振っていた。いかがですかと聞いたら、順調のようですとの事であった。汁谷川水門、内部工事中のようだ。近鉄鉄橋～豊浜大橋～宮川大橋(1名、自転車で来て、魚釣りをやっていた。)～磯船着き場～磯町津波避難所～樫原町船着き場～樫原河口(自動車の人が休憩していた。)、その他異常なし。		—
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---

②



④



①



③



宮川水系宮川左岸(度会橋付近～岩出水位観測所付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	12月2日(火)	異常なし ・①中須河川敷遊歩道 落ち葉の絨毯上をウォーキング。綺麗に紅葉した樹木も何本かあります。	写真一⑦ (下段)	—
①② ③	12月6日(土) 12月10日(水)	異常なし ・①中須河川敷遊歩道 今期一番の冷え込みで、川霧発生。手袋しても手が凍るぐらい冷たいです。 ・②中須河川敷 堤防に鹿が死んでいるのを発見。車にはねられたのか? 宮川出張所へ連絡。(12/11 処理対応済、確認) ・③水辺の楽校 ススキの穂が太陽の光でキラキラ輝いています。キャンパー3組。玉城町の軽トラも巡回していました。	写真一①④⑤ (下段)	—
③④	12月18日(木)	異常なし ・④度会橋、橋脚補強工事 川の流れを止めるなど、事前準備工程のほうが大変では! ・③水辺の楽校 青いバスがポツンと止まっています。キャンパーでしょうか?人影無し!!	写真一④⑤ (下段)	—
⑤	12月23日(火)	異常なし ・⑤中須河川敷工事状況 堤防法面に相当数の芝生が置かれています。芝貼り大変! & 盛り土部分の仮舗装工事中。	写真一⑥ (下段)	—
⑥	12月25日(木)	異常なし ・③水辺の楽校 直火使用、無くなりません!(直火痕跡3ヶ所有)キャンパー2組。	写真一⑦ (下段)	—

(別紙)

Ⓐ



Ⓑ



Ⓒ



Ⓓ




Ⓔ



Ⓕ



Ⓖ



Ⓗ



宮川水系宮川右岸(JR参宮線宮川橋梁付近～南勢水道宮川水管橋下流付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	12月8日(月)	異常なし 堤防等のゴミ、その他には異常はないが、堤防が出来てからの雑木が多いので、一回全部刈ってください。	写真一⑦ (下段)	—
⑦	12月22日(月)	異常なし 度会橋下の工事では、歩く人にも十分配慮しているが、大型車には十分気をつけてください。	写真一① (下段)	—
⑧	12月23日(火)	異常なし 今日は気温が高いので、カモの大群が羽を休めている様子を写真にとることができました。堤防等には、ゴミも無くきれいでした。	写真一⑨ (下段)	—

⑦



①



⑨



【宮川水系】

宮川①②③

活動範圍【10】【11】

宮川左岸:(7.0km)伊勢市川端町(度会橋付近)から
(11.6km)度会郡玉城町岩出(岩出水位観測所)まで

活動範圍【12】

宮川右岸: (6.1km) 伊勢市御園町高向(JR参宮線宮川橋梁付近)から
(10.4km) 伊勢市大倉町(南勢水道宮川水管橋下流付近)まで