

雲出川水系雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	5月5日(月)	異常なし 頭首工問題なし、連休中で遊びに来てお菓子、ジュースなどのごみが道端に捨てられていた、マナーは守って欲しいものです。		
②	5月12日(月)	異常なし 頭首工問題なし、堤防下で野ばらが沢山咲き始めた。		
③	5月20日(火)	異常なし 頭首工問題なし、午前中のパトロールでは工事中で通行止めだったが夕方には工事が中断していた。舗装工事をするとなっていた。		
④	5月26日(月)	異常なし 頭首工問題なし、堤防の草刈りが始まりきれいになっていた。いつものことながら大変だと思えます。		

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)  
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	1月2日(金)	異常なし 1. 1km清流。右岸橋工事休み。天端、のり肩、鉄柵、パイロン。河川敷、鉄水筒3筒、ホースから放水。 1. 2km左岸、護岸、板2枚。 1. 8km右岸、犬の散歩、大人1名。 2. 0km濁り水。色コイ2匹、黒コイ10匹以上。 3. 2km、サギ・カワウ5羽。 3. 4km濁り水。カモ2羽。 4. 6km、黄色色コイ。		—
②	1月6日(火)	異常なし 1. 1km清流。右岸天端鎖解放。車両駐車1台。河川敷車両6台。重機1台作業中。 1. 2km右岸、車両駐車1台。大人1名生物採取。 2. 0km、子供4名散歩。 2. 1km左岸、車両駐車1台。 2. 9km左岸、農業者車両駐車1台。 3. 5km、オレンジ色の実が浮いていた。カラスウリ。 3. 6km清流。カモ2羽。左岸車両駐車1台休憩。		—
③	1月12日(月)	異常なし 1. 1km左岸、天端鎖開放。大型車両通行。ガードマン1名。河川敷、吸引車、重機、車両駐車6台作業中。 1. 4km、サギ 1. 7km、パイロンの倒れ、ビニール標識、強風で移動、ふきとぶ。 2. 0km、色コイ2匹、黒コイ15匹以上。清流。水草が見える。 3. 3km左岸、車両駐車1台。 3. 6km左岸、車両駐車3台。		—
④	1月15日(木)	異常なし 1. 1km清流。両岸天端鎖開放。左岸吸引車、車両駐車3台。河川敷、クレーン車、重機、車両駐車4台作業中。 1. 6km、農業者車両駐車1台。 1. 8km、ラーメンカップ、発砲カップ 2. 0km左岸、護岸の修復。赤土が見える。空き缶3個。 2. 3km、スイセンの白い花が咲いて美しい。 2. 7km、カワウ。 2. 9km、農業者車両駐車1台。 4. 6km、黄色色コイ		—
⑤	1月21日(水)	異常なし 1. 1km左岸、天端のけずれ。大型車両通行。ガードマン。右岸鎖開放。吸引車、散水車、車両駐車2台。河川敷車両駐車2台。水タンク車駐車、作業中。 1. 8km左岸、近鉄車両駐車2台、作業中。 2. 0km、カラスの水浴び。中州、カワウ5羽。 2. 3km、カイツブリ1羽。 3. 0km、犬の散歩、大人1名。 3. 6km、カワセミ1羽。		—

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)


河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	1月9日(金)	異常なし ・小川橋 この橋と下流では、土砂撤去、橋脚補強工事が進んでいた。 ・古田井堰堤 中村川の水をたっぷり貯めた堰上では、カモ18羽、カワウ3羽、白鷺が羽を休めていた。安全地帯と知っていたのだろう。 ・大谷川水門水位標・大谷川水位標 20cm。前の広い砂丘には、鳥の姿はなかった。陸続きのため、危険を避けたのだろう。 ・島田橋水位計 55cm。	—	—
⑦	1月15日(木)	異常なし ・島田橋水位計 55cm。少し下流にウナギ入れの入れ物があった。(写真㉗)近くの人が昼から捕ったウナギを入れる準備だろうと、思った。 ・一志橋 下流の両岸は3人が散策中だった。 ・大谷川水門水位標・大谷川水位標 15cm。 ・古田井堰堤 大きな水たまりは、今回、奥にカワウが2羽いただけだった。鳥の少ない時間?3時半頃だった。	写真—㉗ (下段)	—
⑧	1月23日(金)	異常なし ・小川橋 この橋の下は、“ダム”のように水が溜まっていた。その奥の方には、鈴鹿山系が真っ白だった。 ・古田井堰堤 堰の上は、水がたっぷりだった。少し上ではカモが10羽、ゆっくり泳いでいた。 ・大谷川水位標、大谷川水門水位標ともに15cm。 今回も、前の砂地には鳥は一羽も見なかった。 ・島田橋水位計 50cm。	—	—
⑨	1月29日(木)	異常なし ・島田橋水位計 50cm。 川の上流から強い風が吹いていた。 ・一志橋 ここから下流を見渡した。”冬の中村川”だった。(写真㉘) ・大谷川水門両方とも15cmの水位。 前の三筋の本流の流れ。(写真㉙) ・古田井堰堤 水たまりはいつものカモ(?)が9匹、羽根を休めていた。	写真—㉘㉙ (下段)	—

ア



ウ




エ



# 【雲出川水系】

## 中村川① 波瀬川①



### 活動範囲【5】

波瀬川左岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から  
(4.7km)津市一志町井関(JR名松線波瀬川第三橋梁付近)まで  
波瀬川右岸(1.0km)津市一志町八太(龍天橋付近)から  
(2.0km)津市一志町井関(八太新橋)まで

### 活動範囲【6】

中村川右岸:(1.0km)松阪市嬉野中川町(近鉄大阪線橋梁付近)から  
(4.5km)松阪市嬉野八田町(島田橋付近)まで