

鈴鹿川水系鈴鹿川左岸(R23塩浜大橋付近～鈴鹿橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
	5月5日(火) 16時 晴、南風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・範囲内の法面及び河川敷に報告すべき変化は見当たらず。 ・下流野球グラウンドには数台の車が乗り入れ、数人の若者が練習中。	—	—
	5月10日(日) 10時 晴、無風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面の背の高い野草は大きく生い茂ってきた。 ・河川敷はグラウンド周辺を含め、よく管理されている。 ・上流野球グラウンドでは、野球の練習中。	—	—
	5月17日(日) 10時 晴、無風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面の野生の茂みが所々散見されるが、見通しには問題なく、あざみの深紅の花が目に痛い。 ・河道の水量は普通。 ・下流グラウンドでは何かイベントか？	—	—
	5月24日(日) 9時半 薄曇、南風	異常なし ・範囲内に報告すべき異常事象は見当たらず。 ・法面は野草が生い茂り、勢いを増してきた。 ・グラウンド及び周辺の河川敷はよく整備されている ・グラウンドは何かのイベントか多数の車と大勢の人で賑わっていた。	—	—



鈴鹿川水系内部川右岸(鈴鹿川合流点付近～南小松前川橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	5月10日(日)	異常なし 河原田橋付近で撮影。 雨が少ないせいか、あまり水量はない。 周囲には草が多くなってきたので、なかなか目視によるごみは見にくい。		—
②	5月16日(土)	異常なし 河原田橋やや上流部を撮影する。 右側で砂利が見えるほどやはり水量は少ない。 周囲の草木も増えてきている。ごみは両岸で見当たらない。		—
③	5月24日(日)	異常なし 小松橋付近で、左岸から撮影した。 合流してきた川からの水量があるため枯れていない。 この下にごみが若干見られる。		—
④	5月31日(日)	異常なし 河原田橋付近を撮影。 水はあるが、砂利が見えるほど少ない。5月は全体的に雨は少ない感じがする。 台風が近づいて、どのくらい増水するのかを比較したい。		—

鈴鹿川水系鈴鹿川派川右岸(近鉄線付近～高岡橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑤	5月1日(金)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし ・堤防もきれいな緑状態 (高岡橋から撮影) ・雨上がり久しぶりの増水 		—
⑥	5月10日(日)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし ・小動物の行きかう姿も視認 (伊勢鉄道東方から東向き撮影) ・小さなゴミが法面に見え隠れ 		—
⑦	5月20日(水)	<ul style="list-style-type: none"> ・区域内異常なし ・法面の除草も始まり堤防がクリアに (鈴鹿大橋南詰から撮影) ・歩道部分に樹木が覆う状況 		—

【鈴鹿川水系】

鈴鹿川① 内部川① 鈴鹿川派川①

活動範囲【2】

内部川右岸(0.0km)四日市市川尻町(鈴鹿川合流点付近)から
(6.0km)四日市市南小松町(前川橋付近)まで

活動範囲【1】

鈴鹿川左岸(3.2km)四日市市河原田町(塩浜大橋付近)から
(6.6km)鈴鹿市高岡町(鈴鹿橋付近)まで

活動範囲【3】

鈴鹿川派川右岸(1.8km)四日市市楠町(近鉄線付近)から
鈴鹿川右岸(6.6km)鈴鹿市高岡町(高岡橋付近)まで

