

雲出川水系波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
①	6月1日(月)	異常なし 1.8km ヨシの間、水面緑色浮草、サッカーボールが流れ着いていた。 1.9km 農業用水ポンプ設置。 2.0km 堰に枯木、浮草、ペットボトル3個 3.0km 解説板周辺、草が多い。草の間に長い板。 3.2km 焚火跡 4.2km 左岸側右にカメ。 4.6km 清流、川底が見える。コイ4匹、スッポン1匹。		—
②	6月8日(月)	異常なし 1.1km 右岸、ガードマン2名、トラック1台、クレーン車1台駐車。鉄骨移動作業。 1.6km 農業者車両1台駐車。 1.8km 色のコイ1匹。 1.9km 農業用水ホース巻上げ。 2.1km 右岸車両4台、左岸車両1台駐車。JR鉄道作業。 3.0km 橋の削れ。 3.2km 樹木が回収されていた。 3.4km プラスチックゴミ。 3.7km 水位流量観測所近くに長い樹木。下川原橋と山本橋にも樹木。		—
③	6月15日(月)	異常なし 1.1km 左岸天端鎖開放。車両2台駐車。鉄骨作業。油缶1個流れ着いていた。 1.6km 農業者車両駐車。河川敷で農作業1名。 1.9km 農業用水ポンプ設置。 2.0km 左岸ブロックにカメ1匹。 2.1km 車両駐車2台。 2.4km 測量作業。 3.4km 色のコイ。 3.6km 左岸配線工事車両5台駐車休憩。		—
④	6月19日(金)	異常なし 1.1km 清流川底の砂が見える。コイ2匹。ヨシの間に白い棒が流れ着いていた。 1.4km 左岸車両駐車1台、大人1名休憩。 2.4km 清流、川底の砂に円形模様が見える。 3.0km 解説板設置、橋通行止め。 3.4km 色のコイ1匹。 3.7km 水位流量観測所近くの長い樹木が回収されていた。		—


⑤	6月23日(火)	異常なし 1.1km 左岸クレーン車2台、車両3台駐車。鉄骨解体作業。 1.4km 除草作業車両駐車。 1.7km 頭首工枯れた竹が流れ着いていた。 2.0km 左岸側砂州。 2.2km 左岸除草作業車両駐車。 2.8km 左岸ガードマン1名、トイレ車両駐車。除草作業中。 3.4km ネムノキの赤と白の花が咲いて美しい。 4.6km 杭に枯木。		—
---	----------	--	--	---

雲出川水系中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

河川愛護モニター報告

場所 (番号)	連絡日	報告内容	写真	対応状況
⑥	6月6日(土)	異常なし ・中川水門水位標 90cm 水門付近に台風6号が達した跡がくっきりと残っていた。(写真㉗) ・大谷川水位標、水門水位標 70cm ・古田井堰堤 川は”分水”と本流の両方を実施していた。 ・ゴム堰 この堰の左側は本流が流れ、右側はゴム堰で止めてあった。”分水”は止めてあった。 ・一志橋の下の堰 ”分水”はなく、本流に流れていた。	写真－㉗ (下段)	—
⑦	6月13日(土)	異常なし ・島田橋水位計付近の河川敷 この通路に川砂が堆積していた。ここに台風6号が押し寄せた水位跡が残っていた。(写真㉘) ・大谷川水位標、水門水位標 57cm ・ゴム堰 ”分水”はなかった。 ・古田井堰堤 ”分水”と堰堤を越えて、本流の水が流れていた。 ・中川水門水位標 80cm	写真－㉘ (下段)	—
⑧	6月19日(金)	異常なし ・中川水門水位標 70cm ・古田井堰堤 3種類の魚がいた。鮎、ハゼ？ 小魚(写真㉙㉚㉛) ・大谷川水位標 80cm ・一志橋 ここの堰堤は、用水路分岐点にあった砂が撤去され、”分水”が開始していた。 ・島田橋水位計 90cm 水位計に巻き付いていた草が撤去してあった。	写真－㉙㉚㉛ (下段)	—
⑨	6月26日(金)	異常なし ・台風7. 8号が接近中だった。 ・中川水門水位標 1m20cm ・ゴム堰 左右両方のゴム堰が稼働していた。前線の影響で増水していた。(写真㉜) ・古田井堰堤 ゴム堰同様、勢いよく本流の水が下流に流れていた。 ・中川水門水位標 1m5cm	写真－㉜ (下段)	—

ア




イ



ウ



エ



オ



カ



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①

