



【雲出川水系】 雲出川①



【雲出川水系】

中村川① 波瀬川①



令和8年7月 河川愛護モニター報告書【雲出川水系】

雲出川右岸(香良洲大橋付近～JR紀勢本線付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真		対応状況
	7月28日(火)	異常 なし	異常なし 雨が降った後なので水量が増えているように感じた。 夏のため、草が生い茂っており川の中まで映すことが難しかった。			—
						
						

令和8年7月 河川愛護モニター報告書【雲出川水系】

中村川右岸(近鉄大阪線橋梁付近～島田橋付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
⑥	7月3日(金)	異常あり	2026年6月の台風6号による増水で河川敷に残る流木がある。	写真一㉗㉘ (下段)	管理区間全体で台風6号による塵芥流木処理を今後実施予定です。
⑦	7月7日(火)	異常なし	特に異常なし	—	—
⑧	7月11日(土)	異常なし	右岸で釣りをしている人を確認する。	—	—
⑨	7月30日(木)	異常なし	特に異常なし	写真一㉙㉚㉛㉜ (下段)	—

㊦ 右岸流木



㊦ 右岸堰堤



㊦ 島田橋



㊦ 島田橋より高速道路



㊦ 島田橋より堰堤通路



㊦ 一志橋下流三郷井



令和8年7月 河川愛護モニター報告書【雲出川水系】

波瀬川左岸(龍天橋付近～JR名松線波瀬川第三橋梁付近)
波瀬川右岸(龍天橋付近～八太橋付近)

場所 (番号)	連絡日	報告内容		写真	対応状況
①	7月2日(木)	異常 なし	日常、よく目になっている波瀬川。今回はモニター初日。視点はより線として、モニターができる区域を探った。 ・左岸山本橋～JR第3橋梁 老人が橋の上で下流を見ていた。 ・左岸弘法井頭首工～JR第2橋梁 ・右岸龍天橋～八太新橋 台風6号によるゴミがあった。(写真㉗)課題の一つである。	写真－㉗ (下段)	管理区間全体で台風6号による塵芥流木処理を今後実施予定です。
②	7月9日(木)	異常 なし	・左岸JR第1橋梁～2.8k地点。 鯉が4,5匹、亀も2匹いた。 ・中間地点で川に流れ出る溝をスコップで作っていた。 ・左岸龍天橋～近鉄橋梁 2人が草刈り中だった。 ・左岸コンビニ～下川原橋 下川原橋水位観測所の見方が「？」だったので、次回に判断しようと思った。	—	—
③	7月18日(土)	異常 なし	・左岸八太新橋～龍天橋 ・右岸龍天橋～八太新橋 ・八太橋下に寝袋らしきものがあった。(写真㉘) ・下川原橋水位観測所 ここの水位の見方は、「レベル3」に達するまでを測るように思った。 ・山本橋 下の中島橋上に家族の姿があった。川が身近にあるように思った。(写真㉙)	写真－㉘㉙ (下段)	(寝袋について)持ち主による回収を想定して存置しているが、変化がないため回収した。
④	7月27日(月)	異常 なし	・左岸下川原橋～JR第3橋梁 瀬ではたくさんの小魚が反転していた。 ・巣立って間もない5,6羽の燕が葦の先にとまっていた。 ・左岸2.8k地点～JR第1橋梁 中央付近の河川敷は、木々が伐採され、重機がその木々を回収していた。この辺の水際にはギンヤンマが行き交っていた。 ・左岸龍天橋～近鉄橋梁	—	—

ア



イ



ウ

