

# 国道(国管理)における劣化が激しい構造物の事例【橋梁】

## 国道153号 第1横岳橋 ～RC床版の亀甲状ひびわれ～

### ■位置図



### ■概要

施設名：第1横岳橋（だいいちよこたけばし）  
路線：国道153号  
位置：長野県下伊那郡平谷村  
橋種：単純非合成鈹桁橋＋連続鋼合成鈹桁橋  
橋長：127m（1径間＋3径間）  
幅員：8.1m（車道部幅員 7.0m）  
竣工：1972年（築41年）  
交通量：2,851台/日  
点検結果：Ⅲ判定（H26年度）  
損傷状況：RC床版の亀甲状ひびわれ  
修繕実施年度：H28（予定）

### ■全景写真



舗装の亀甲状ひびわれ



RC床版の亀甲状ひびわれ、漏水・遊離石灰



RC床版のひびわれ