

平成 21 年 8 月 11 日 16 時 45 分
国土交通省 中部地方整備局
災 害 対 策 本 部

お 知 ら せ (第 十 一 報)

1 . 件 名

静岡県駿河湾を震源とする地震による被害について

2 . 内 容

8 月 1 1 日 5 時 7 分頃地震がありました。

震源地は駿河湾（北緯 34.8 度、東経 138.5 度、御前崎の北東 40km 付近）
で震源の深さは 2 3 km

地震の規模（マグニチュード）は 6 . 5 と推定されます。

中部地方整備局管内の被害情報をお知らせします。（別紙）

3 . 解 禁

なし

4 . 配 布 先

中部地方整備局記者クラブ

5 . 問 い 合 わ せ 先

国土交通省 中部地方整備局 災害対策本部 T E L 052-953-8256
防災対策官 ^{きんとつ}金藤 康昭
防災課長 安藤 元治

8 / 1 1 静岡県駿河湾を震源とする地震（震度6弱）について

1. 地震の発生状況・被害状況

地震発生状況（気象庁発表）

発生日：平成21年8月11日5時7分

震源地：静岡県駿河湾

（北緯 34.8 °、東経 138.5 °）

震源の深さ：約 23 km

地震の規模：マグニチュード 6.5

各地の震度：

震度 6弱 - 静岡県伊豆、静岡県中部、静岡県西部

被害状況（施設被害）

・ 中部地方整備局管内直轄国道のパトロール状況について

静岡県内の直轄国道に異状なし

パトロール終了区間

多治見砂防国道	19号、21号	異状なし
岐阜国道	21号、41号、258号、156号	異状なし
名古屋国道	153号、155号、302号	異状なし
高山国道	41号	異状なし
静岡国道	1号、139号、138号、 246号、52号	異状なし
浜松河川国道	1号、474号	異状なし
飯田国道	19号、153号、474号	異状なし

・ 中部地方整備局管内直轄河川のパトロール状況について

静岡県内の直轄河川に異状なし

パトロール終了区間

静岡河川	安部川、大井川	異状なし
沼津河川国道	狩野川	異状なし
浜松河川国道	天竜川(下流：静岡県内)、菊川	異状なし
<u>各河川において、徒歩による二次点検(目視)を実施中</u>		

長島ダム 異状なし

直轄海岸関係

富士海岸(静岡河川・沼津管理区間とも)、駿河海岸 異状なし

・中部地方整備局管内港湾施設の確認状況について
詳細な調査を行った結果、静岡県内の港湾施設に異状を発見

確認箇所

下田港	(異状なし)
田子の浦港	(異状なし)
御前崎港(女岩地区)	<p>施設使用可能 西埠頭 1・2 号岸壁 (水深-12m、全延長 2B 480m) 埠頭用地 沈下 10cm L=400m 西埠頭 8・9 号岸壁 (水深-5.5m、全延長 2B 200m) 岸壁と埠頭用地 隙間 5cm L=200m 西埠頭 10 号岸壁 (水深-14m、全延長 1B 280m) (国有港湾施設) 埠頭用地 沈下 3cm L=150m 防波堤(西)の消波ブロックが 1 ~ 1.5m 程度沈下 (航路側先端約 100 ~ 50m 程度の範囲)</p>
清水港(村松地区)	<p>カラーコーンにて通行制限 村松運河沿いの道路クラック (長さ 50m、幅最大 20cm)</p>
清水港(日の出地区)	<p>通行に支障なし 日の出 2・4 号岸壁背後道路(エプロン)の 目地割れ</p>
土肥港(大藪地区)	<p>使用可能 大藪第 2 物揚場(水深-3m、全延長 108m) 岸壁背後道路(エプロン)沈下 4cm L=50m</p>
相良港(相良地区)	<p>使用不可 南物揚場(水深-2m、全延長 81m) 岸壁背後道路(エプロン)沈下 50cm L=50m</p>
大井川港	<p>使用可能 ・フジロジテック岸壁 クラック ・中国木材岸壁 クラック</p>

2 . 中部地方整備局の対応

整備局管内震度 5 以上 (気象庁及び整備局観測所)

8月11日 5 : 07 災害対策本部及び対策支部設置 (非常体制)