

平成 21 年 8 月 11 日 19 時 50 分
国土交通省 中部地方整備局
災 害 対 策 本 部

お 知 ら せ (第十二報)

1. 件 名

静岡県駿河湾を震源とする地震による被害について

2. 内 容

8 月 11 日 5 時 7 分頃地震がありました。

震源地は駿河湾（北緯 34.8 度、東経 138.5 度、御前崎の北東 40km 付近）
で震源の深さは 23 km

地震の規模（マグニチュード）は 6.5 と推定されます。

中部地方整備局管内の被害情報をお知らせします。（別紙）

3. 解 禁

なし

4. 配布先

中部地方整備局記者クラブ

5. 問い合わせ先

国土交通省 中部地方整備局 災害対策本部 TEL 052-953-8256
防災対策官 ^{きんとう}金藤 康昭
防災課長 安藤 元治

8/11 静岡県駿河湾を震源とする地震（震度6弱）について

直轄砂防関係の情報を追加

1. 地震の発生状況・被害状況

○地震発生状況（気象庁発表）

発生日：平成21年8月11日5時7分

震源地：静岡県駿河湾
（北緯 34.8°、東経 138.5°）

震源の深さ：約 23 km

地震の規模：マグニチュード 6.5

各地の震度：

震度 6弱 - 静岡県伊豆、静岡県中部、静岡県西部

○被害状況（施設被害）

- 中部地方整備局管内直轄国道のパトロール状況について

静岡県内の直轄国道に異状なし

パトロール終了区間

多治見砂防国道	19号、21号	異状なし
岐阜国道	21号、41号、258号、156号	異状なし
名古屋国道	153号、155号、302号	異状なし
高山国道	41号	異状なし
静岡国道	1号、139号、138号、 246号、52号	異状なし
浜松河川国道	1号、474号	異状なし
飯田国道	19号、153号、474号	異状なし

- 中部地方整備局管内直轄河川のパトロール状況について

静岡県内の直轄河川に異状なし

パトロール終了区間

静岡河川	安部川、大井川	異状なし
沼津河川国道	狩野川	異状なし
浜松河川国道	天竜川(下流：静岡県内)、菊川	異状なし

※各河川において、徒歩による二次点検(目視)を実施中

長島ダム		異状なし
------	--	------

直轄海岸関係

富士海岸(静岡河川・沼津管理区間とも)、駿河海岸		異状なし
--------------------------	--	------

直轄砂防関係

静岡河川		点検中
多治見砂防国道		異状なし
沼津河川国道		点検中
天流川上流河川		異状なし
富士砂防		異状なし

・中部地方整備局管内港湾施設の確認状況について

確認箇所 下田港	(異状なし)
田子の浦港	(異状なし)
御前崎港(女岩地区)	→ 施設使用可能 ①西埠頭 1・2 号岸壁 (水深-12m、全延長 2B 480m) 埠頭用地 沈下 10cm L=400m ②西埠頭 8・9 号岸壁 (水深-5.5m、全延長 2B 200m) 岸壁と埠頭用地 隙間 5cm L=200m ③西埠頭 10 号岸壁 (水深-14m、全延長 1B 280m) (国有港湾施設) 埠頭用地 沈下 3cm L=150m ④防波堤(西)の消波ブロックが 1 ~ 1.5m 程度沈下 (航路側先端約 100 ~ 50m 程度の範囲)
清水港(村松地区)	→ カラーコーンにて通行制限 村松運河沿いの道路クラック (長さ 50m、幅最大 20cm)
清水港(日の出地区)	→ 通行に支障なし 日の出 2・4 号岸壁背後道路(エプロン)の 目地割れ
土肥港(大藪地区)	→ 使用可能 大藪第 2 物揚場(水深-3m、全延長 108m) 岸壁背後道路(エプロン)沈下 4cm L=50m
相良港(相良地区)	→ 使用不可 南物揚場(水深-2m、全延長 81m) 岸壁背後道路(エプロン)沈下 50cm L=50m
大井川港	→ 使用可能 ・フジロジテック岸壁 クラック ・中国木材岸壁 クラック

2. 中部地方整備局の対応

整備局管内震度 5 以上 (気象庁及び整備局観測所)

8 月 1 1 日 5 : 0 7 災害対策本部及び対策支部設置 (非常体制)