第2回

安倍川水環境檢討委員会

1.第1回委員会の追加報告

:資料1

2.平成17年度調查 中間報告(速報値) :資料2

河川水質調査 伏流水調查 河床掘削断面調查 3.今後の予定

:資料3

平成17年9月16日 国土交通省 静岡河川事務所

資料-1


1.第1回委員会の追加報告

- (1)降雨・流量の状況
- (2)流量と濁度・SSの関係
- (3)河床材料に変化を及ぼす外的要因の整理

(1)降雨・流量の状況

降雨量の経年状況(国交省 梅ヶ島観測所)

年最大日雨量、年最大1時間雨量、年降水量の状況




観測所位置




日雨量は9時日界 データの欠測 H6:9/24~12/31 欠測日数99日 H10:5/9~5/20,8/20~9/17 欠測日数 41日

日雨量100mm以上の観測日数 (国交省 梅ヶ島観測所)



月別降雨量の比較(国交省 梅ヶ島観測所)

月別降水量




月別降水量累加值




平成10年の5/9~5/20.8/20~9/17欠測、平成17年の3/8~3/16.3/24~25欠測

年最大流量の状況

年最大流量の経年図





主要な洪水の概要(S31以降)


発 生 年月日	原因	概要·被害等
S 35.814	台風	大河内村で道路·橋梁が決 壊流出
S 41.9.24	台風	梅ヶ島温泉街で土石流災害、 家屋全壊9戸、半壊2戸、死 者26名
S49.7.8	台風	家屋全壊39戸、床上浸水 3,808棟、床下浸水4,363棟 (静岡市全体、内水被害等)
S54.10.19	台風	床上浸水34棟、床下浸水45 棟(内水被害等)
S57.8.2	台風	堤防の一部が決壊
H3.9.19	前線台風	床上浸水81棟、床下浸水 157棟(静岡市全体、内水被 害等)
H12.9.12	台風	田地原橋と瀬戸沢橋の付近 二箇所で土砂崩れによる道 路寸断

出典:流量年表、流量観測結果 安倍川水系の流域と河川の概要 H16.4

(2)流量と濁度・SSの関係 定期水質観測位置 曙橋(安倍川 17K地点) 安倍川橋(安倍川 4K地点) 静岡市 基準地点 主要地点

定期水質観測結果 曙橋(牛妻)


<u>流量・濁度・SSの経年図 S45~S59</u>



出典:水質月報


定期水質観測結果 曙橋(牛妻)

<u>流量・濁度・SSの経年図 S60~H16</u>



定期水質観測結果 安倍川橋(手越)

流量・濁度・SSの経年図 S45 ~ S59




流量については水質調査日の日流量を適用

出典:水質月報

定期水質観測結果 安倍川橋(手越)

<u>流量・濁度・SSの経年図 S60~H16</u>




出典:水質月報

流量と濁度・SSの相関関係 曙橋(牛妻)

出水期:6月~9月


非出水期:10月~翌年5月




流量と濁度・55の相関関係 安倍川橋(手越)

出水期:6月~9月


非出水期:10月~翌年5月



(3)河床材料に変化を及ぼす外的要因の整理河床材料の粒径分布(表層調査)



河床材料の粒径分布 (地中調査:河床表面下30~50cm)



整理事項 河床高の変動傾向

- ・平均河床高の経年的変化
- ・河道断面の経年的変化

砂利採取の状況


- ・砂利採取量の経年変化
- ·砂利採取区間


砂防施設の整備状況

・直轄砂防施設の年代別整備状況


河床高の変動傾向

平均河床高变動傾向(昭和45年基準)







平成10年から平成16年にかけての河床変動量




出典)大臣管理区間:安倍川縱橫断測量成果、砂防区間:安倍川砂防堆砂測量成果

河道断面の経年変化






砂利採取量の経年変化




砂利採取区間




直轄砂防施設

番号	設備名	高 (m)	長 (m)	着手年月竣工年月		流域面 積 (km²)	貯砂量 (m³)
1	大河内砂防えん堤	17.0	64.0	\$13.5	\$26.3	94.70	1,340,000
2	金山砂防えん堤	17.0	82.0	\$26.4	\$31.1	50.00	660,000
3	孫佐島砂防えん堤	12.0	64.0	\$30.10	\$57.3	38.80	280,000
4	新田砂防えん堤	15.0	77.0	\$31.1	\$34.5	15.10	160,000
5	湯の島第1砂防えん堤	10.0	59.0	S41.11	\$43.3	5.00	10,000
6	湯の島第2砂防えん堤	17.0	48.0	\$42.11	\$43.3	4.50	32,000
7	大島砂防えん堤	22.0	216.0	\$45.6	\$52.7	8.80	410,000
8	清水沢砂防えん堤	14.5	77.0	^{災害} H5 . 12	H6.12	0.05	13,650
9	白沢砂防えん堤	15.0	55.0	\$46.12	\$47.3	5.50	71,000
10	白沢第2砂防えん堤	14.5	88.0	H2.11	H8.8	5.40	53,877
11	奥の沢砂防えん堤	14.5	70.0	H1.2	H6.6	0.80	12,373
12	関の沢砂防えん堤	16.5	109.7	S58.11	\$63.10	5.60	87,400
13	三郷川第1砂防えん堤	10.0	55.0	S48.11	\$50.3	8.50	39,200
14	三郷川第2砂防えん堤	14.2	36.2	S53.12	\$55.2	5.20	26,600
15	三郷川第3砂防えん堤	14.5	34.0	H10.12	H12.3	7.00	23,939
16	西日影川砂防えん堤	12.0	114.5	\$50.9	\$54.10	5.10	202,000
17	本谷砂防えん堤	14.5	95.6	S54.9	\$58.2	0.60	28,500
18	蓬沢砂防えん堤	14.5	116.7	S55.12	\$62.3	3.60	137,000
19	大谷床固階段えん堤		=5.0 ~ 6.0 ~ 169.0	\$33.6	\$38.12	2.20	-
20	大谷第2階段えん堤		H=5.0 ~ 167.0	\$45.9	\$49.3	2.20	-
21	大谷第3階段えん堤	床固3基	H=6.0 ~ 154.0	\$48.7	S54.1	2.20	-
22	大島流路工(1)	床固8基 H	=4.0 ~ 5.0 ~ 95.9	\$39.5	\$45.3	8.80	-
23	大島流路工(2)		=3.0 ~ 7.5 9 ~ 55.5	S51.11	S58.1	8.80	-
24	大谷床固工	床固10基 H=5.0~6.5 L=57.0~110.0		S54.10	H7	3.60	-
25	蓬沢床固工	床固6基 H=4.0~6.0 L=39.7~49.0		H5.10	H13.6	3.71	-
26	三河内川床固工	床固3基 H=3.5~4.0 L=126.3~205.35		H5.9	継続	18.64	-
27	東沢谷止工	谷止工2基 H=6.0~6.5 L=32.0~38.0		\$44.10	\$45.2	0.50	-
28	七段乗越沢谷止工	谷止工9ヶ所 H=6.0~6.6 L=22.1~26.0		\$58.9	Н9	0.40	-
29	大ザレ護岸工	護岸工 L=641.6		\$49.2	H7	39.80	-
30	新田護岸工	護岸工 H=5.5 L=22.0 根固工24ヶ所 L=54.0		\$47.12	\$48.3	15.10	-
31	大谷上護岸工	水制工5基護岸工 H=2.5~7.0 L=155.0 谷止工2ヶ所		\$39.10	S42.1	2.20	-
32	清水沢護岸工	護岸工 L=344.2		\$54.9	S55	0.50	-
33	清水沢導流堤工	導流堤 L=80		S61.10	S62	0.56	-
34	奥の沢流路工	護岸工 L=231 床固工2基 帯工3基		H8.1	H9.2	0.82	-
35	大谷山腹工		2.2ha	\$58.9	継続	-	-




直轄砂防施設の年代別整備状況






総括図 空間的変化



総括図 時系列的変化



資料-2


2. 平成17年度調查 中間報告(速報値)


- (1)河川水質調査
- (2) 伏流水調査
- (3)河床掘削断面調查

(1)河川水質調査


- ·台風 7号後(7月27日~8月10日:調査回数8回)
- ·台風11号後(8月26日~9月3日:調査回数6回) 継続中

対象洪水の雨量分布状況(総雨量)





河川水質調査位置



	地点名	距離
1	丸山橋	大谷川
2	西日影沢	西日影沢川
3	白鳥大橋	三河内川
4	コンヤ橋	44.0km
5	濁川(支川)	40.6km
6	瀬戸沢(支川)	36.0km
7	瀬戸橋下流	35.0km
8	大河内砂防堰堤下流	34.0km
9	大河内橋上流	31.2km
10	平野橋上流	27.0km
11	相渕橋	23.2km
12	中河内川合流点下流	21.6km
13	曙橋	17.0km
14	狩野橋	10.0km
15	安倍川橋	4.0km

河川水質調査実施状況

洪水直後より観測を開始、平常時の濁度まで減衰するまで 連続観測を実施

観測間隔:開始日、2日後、3日後、5日後、7日後、9日後、 12日後、15日後、20日後、30日後

	洪 水 ピーク 日 時	第1回 調 査	第2回 調 査	第3回 調 査	第4回 調 査	第5回 調 査	第6回 調 査	第7回 調 査	第8回 調 査	適用
台風 7号	7/26 16:00	7/27	7/28	7/29	7/31	8/2	8/4	8/7	8/10	濁水回復のため第8回調査 で終了
台風 11号	8/26 0:00	8/26	8/27	8/28	8/30	9/1	9/3			台風14号来襲のため第6回 調査で終了
台風 14号	9/7 14:00	9/9	9/14	(9/19)	(9/24)	(9/29)				()は予定、第5回調査以降 は状況に応じて調査継続

洪水ピーク日時:牛妻地点でピーク水位が観測された日時

水質調查項目

現地採水測定:濁度、透視度、水温、pH 〔全調査地点〕


室内分析 :SS [11 相渕橋のみ実施]

採水方法


- ・採水方法は、流心付近にて自給式ポンプにより採水
- ·鉛直(水深)方向の水質濃度分布が描けるように3層(表層より2割、 5割、8割水深)から採水

水深が1.0m以上 3層、1.0m~0.5m 2層、0.5m未満 1層

採水方法イメージ




調査時の雨量・河川水位の状況



濁度・透視度の縦断分布図




第2回 7/28



濁度・透視度の縦断分布図


第3回 7/29

第4回 7/31



濁度・透視度の縦断分布図

第5回 8/2 第6回 8/4




濁度・透視度の縦断分布図

河口からの距離(km)


第7回 8/7 第8回 8/10 濁度の縦断分布(H17.8.7調査) 濁度の縦断分布(H17.8.10調査) 180 160 表層 140 △ 本川 △ 本川 中層 口 本川 口 本川 下層 下層 120 支川 • 支川 支川 中層 ▲ 支川 中層 100 40 20 河口からの距離(km) 河口からの距離(km) 透視度の縦断分布(H17.8.7調査) 透視度の縦断分布(H17.8.10調査) △ 本川 中層 △ 本川 中層 □ 本川 下層 下層 □ 本川 支川 表層 • 支川 表層 ▲ 支川 中層 ▲ 支川 80 90

河口からの距離(km)

濁度(表層)の縦断分布の経時変化




透視度(表層)の縦断分布の経時変化




濁度・透視度(表層)の経時変化

X軸:牛妻地点のピーク水位発生日からの日数 グラフ枠がオレンジの地点は支川の観測値




濁度・透視度(表層)の経時変化

X軸:牛妻地点のピーク水位発生日からの日数 グラフ枠がオレンジの地点は支川の観測値




調査時の雨量・河川水位の状況



濁度・透視度の縦断分布図




第2回 8/27



濁度・透視度の縦断分布図




第4回 8/30




濁度・透視度の縦断分布図

第5回 9/1


第6回 9/3



濁度(表層)の縦断分布の経時変化




透視度(表層)の縦断分布の経時変化




濁度・透視度(表層)の経時変化

X軸:牛妻地点のピーク水位発生日からの日数 グラフ枠がオレンジの地点は支川の観測値



濁度・透視度(表層)の経時変化

X軸:牛妻地点のピーク水位発生日からの日数 グラフ枠がオレンジの地点は支川の観測値



(2) 伏流水調査

·台風11号後(8月30日~9月1日調査)

伏流水調査位置



	地点名	距離
1	大河内堰堤上流	34.8km付近左岸
2	中平地先付近	28.0km付近右岸
3	玉機橋上流	22.5km付近右岸

調査実施状況

8月30日~9月1日(台風11号後)

調查項目

水質分析: 濁度、SS

伏流水15試料(5深度「1m間隔」×3地点)

表流水3試料(ボーリング孔付近の表流水)


粒度分析: 伏流水6試料(2m、5mの2深度×3地点)

表流水3試料(ボーリング孔付近の表流水)


調査方法

- ・ロータリー式オイルフィード型の試掘機によりボーリングを実施(下図参照)
- ・掘進長L=5m、孔径 66mmにて1m区間掘進するごとに採水機を用いて採水
- ・所定量を確保した後に、更に深度方向へ掘進を継続し、2m地点、3m地点・・・ 5m地点と掘進・採水を実施
- ・掘削の際には孔壁の保護と、対象深度以浅の地下水のコンタミネーションを 極力抑制する目的で、 86mm程度のケーシングパイプを適宜挿入

掘削装置の概略図




作業の概略手順



以降、5mまでを繰り返す。

調査地点の状況










伏流水調査結果

濁度の鉛直分布



調査時の河川水の状況

1付近



2付近



3付近



(3)河床掘削断面調查

・9月14日調査

河床掘削断面調査位置



	地点名	距離
1	大河内堰堤上流	34.8km付近左岸
2	中平地先付近	28.0km付近右岸
3	玉機橋上流	22.5km付近右岸

調査実施状況

9月14日

調查項目

礫ふるい分け 採取した礫混じり土砂についてふるい分けを行う。 沈降分析 礫ふるい分けを行った試料について、微細成分の沈降分析を 行う。

調査方法

- ・微細土砂の河床での堆積状況調査
- ・バックホウで河床を掘り下げ、断面を観察し、スケールを入れた 写真撮影を行い、地質断面図を作成
- ・掘削の深さは、礫と砂層が互層を2層以上を確保
- ·特徴的な箇所の材料を持ち帰り、粒度分析を行い、微細土砂の 含有量を測定

掘削断面の状況

1(上流側) 大河内堰堤上流








1(下流側) 大河内堰堤上流









3 玉機橋上流









3.今後の予定

資料-3

検 討 項 目		4月			5月		6月			7月		8月		9月			10月		11月			12月		1月			2月		3月		平成18年度以降			
												台風7号		_	台風11号		}																	
現地調査	河川水質調査				夏季調査								秋			(季調査																		
	伏流水調査																																	
	河床堆積土調査																																	
	底生生物調査																																	
	成果とりまとめ																																	
調査検討	濁水発生メカニズムの検討																																	
生態系等への影響検討																						Ī												
	濁水対策(案)の検討																																	
水環境検討委員会					趣	1回には、1回には、1回には、1回には、1回には、1回には、1回には、1回には、	明·説	设立								現地	回 地視察 7調査	: で で ・ ・	間報	告		Н	3 [1 7 詞]]]]]]]]]]]]]]]]]]	調査報	设告 二対す		議等							

