

22:20

平成23年9月20日 ~~21.00~~

国土交通省中部地方整備局  
多治見砂防国道事務所

一般国道19・21号通行止めのお知らせ（第4報）

1. 件名

一般国道19号・21号 通行止め

19号 愛知県春日井市内津町（北山トンネル名古屋側坑口）

～岐阜県多治見市池田町（池田町交差点）

（30.6～35.1k p 上り）

19号 愛知県春日井市明知町（明知町北交差点）

～岐阜県多治見市池田町（池田町交差点）

（28.0～35.1k p 下り）

21号 可児郡御嵩町長岡（長岡交差点）～可児郡御嵩町次月地内

（7.42～15.2k p）

2. 内容

土砂崩れ

通行止め開始時間

19号 14時15分（岐阜県多治見市富士見町 下り）

19号 16時12分（岐阜県多治見市池田町 上り）

21号 13時32分（岐阜県可児郡御嵩町）

21号 21時18分（岐阜県可児郡御嵩町次月）

3. 復旧見込

未定

4. 解禁

なし

5. 問い合わせ先

国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所

副所長 服部利周

TEL 0572-25-8027

平成23年9月20日 21:00

国土交通省中部地方整備局  
多治見砂防国道事務所

## 多治見砂防国道事務所管内での土砂災害状況【第1報】

### 1. 件名

台風15号の接近と秋雨前線の影響により、多治見雨量観測所において降り始め(19日20時)からの連続雨量が444mm(20日20時現在)に達し、今後も、大雨が継続し、土砂災害の発生する恐れがあります。

### 2. 内容

多治見砂防国道事務所管内周辺は、1箇所直轄砂防施設が被災しています。また、多治見市、土岐市内で20数箇所程度の土砂災害が発生している模様です(詳細は確認中です)。

#### ○直轄砂防施設(多治見市内)

①生田川護岸 100m 護岸変状 1箇所

#### ○多治見市内

①笠原町(がけ崩れ) 3箇所

②滝呂町(がけ崩れ) 2箇所

③山吹町(がけ崩れ) 1箇所

④大畑町(がけ崩れ) 1箇所

⑤市之倉町(がけ崩れ) 1箇所 外 数カ所程度

#### ○土岐市内

①泉町大富 高見台団地(がけ崩れ) 1箇所

②泉町久尻(がけ崩れ) 1箇所

③土岐津町 中山(がけ崩れ) 1箇所 外 10数カ所程度

※土砂災害箇所数は速報値であるため、今後、変わる場合があります。

### 3. 参考資料

別紙資料のとおり

### 4. 復旧見込

未定

### 5. 解禁

なし

### 6. 問い合わせ先


国土交通省中部地方整備局多治見砂防国道事務所

副所長 伊藤 順夫

TEL 0572-25-8020



# 庄内川砂防管内図



土岐市泉町久尻(がけ崩れ)

土岐市泉町大富 高見台団地(がけ崩れ)

土岐市土岐津町(がけ崩れ)

多治見市山吹町(がけ崩れ)

多治見市生田川100m護岸変状

多治見市滝呂町(がけ崩れ)

多治見市大畑町(がけ崩れ)

多治見市滝呂町(がけ崩れ)

多治見市市之倉町(がけ崩)

多治見市笠原町(がけ崩れ)

多治見市笠原町(がけ崩れ)

多治見市笠原町(がけ崩れ)

既設構造物

河川名	区間	橋名	形式	延長(m)	竣工年	管理種別					
庄内川	土岐市	庄内川橋	RC橋	150	1985	市					
		...	...	...	...	...	...				
		庄内川	多治見市	...	...	...	...	...			
				...	...	...	...	...	...		
				生田川	多治見市	...	...	...	...	...	
						...	...	...	...	...	...

凡例

◎	多治見砂防国道事務所	●	後継計設置箇所
○	苗木出張所	■	砂防指定区域
—	1級河川	—	市界
—	その他・河川	—	市界
▲	既設砂防人堤	—	高速道路
△	砂防人堤(施工中)	—	一般国道
—	既設床固	—	主要地方道・県道
—	既設床固工事	—	市界
—	床固工事(施工中)	—	隣接市界
—	山	—	引越箇所
—	湧	—	
●	雨量観測所		

1:25,000

©2020国土交通省中部地方整備局 多治見砂防国道事務所 図面番号D27397001  
 印刷年月日：令和2年10月17日発行(印刷) 第17版(改訂) 第27版(改訂)