

平成30年9月20日

国土交通省中部地方整備局

高山国道事務所

ふなつわりいし かどはら  
船津割石防災および門原防災事業箇所の  
土壌調査結果を岐阜県に報告しました

## 1. 概要

船津割石防災および門原防災の事業箇所におけるこれまでの地質調査において、土壌調査を実施したところ、環境基準値を上回る自然由来と思われる有害物質が検出されたことから、今回、岐阜県へ検出内容を報告しました。

環境基準値を上回る有害物質が確認された箇所の今後の対応にあたっては、学識経験者で構成する中部地方整備局岐阜県内建設発生土処理対策委員会において対応を検討し、必要な措置を講じてまいります。

## 2. 資料 別 紙

## 3. 解 禁 指定なし

## 4. 配 布 先 岐阜県政記者クラブ、高山記者クラブ

## 5. 問合せ先

国土交通省中部地方整備局 高山国道事務所 副所長（改築担当）

おくだ まなぶ  
奥田 学

計画課長

おくだ きよりのり  
奥田 清典

電話番号 0577-36-3822（計画課）

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル **#9910**（通話料無料・24時間受付）

## 土壌調査結果


船津割石防災および門原防災の事業箇所の土壌溶出量試験を行った結果、以下の箇所において環境基準値を上回る有害物質が確認されました。

なお、土壌溶出量試験は土壌汚染対策法第二条に示す特定有害物質のうち、カドミウム、六価クロム、水銀、セレン、鉛、ヒ素、フッ素、ほう素およびその化合物の8項目を対象に調査を実施しておりますが、記載以外の項目については、基準超過はありません。

番号	箇所名	地名	項目	基準超過 地点数	分析結果 (mg/L)	基準値 (mg/L)
①	船津割石防災	飛騨市神岡町割石地先	鉛	1	0.038	0.01以下
②		飛騨市神岡町船津地先	フッ素	1	1.0	0.8以下
③		飛騨市神岡町割石地先	ヒ素	1	0.012	0.01以下
④		飛騨市神岡町割石地先	ヒ素	1	0.036	0.01以下
⑤	門原防災	下呂市門原地先	フッ素	1	2.3 2.4	0.8以下

# 環境基準を上回る有害物質を確認した箇所


## ○位置図



ふなつ わりいし  
**船津割石防災**  
 かみおからよう ふなつ わりいし  
 (飛騨市神岡町船津～割石)

かどはら  
**門原防災**  
 かどはら さんぼら  
 (下呂市門原～三原)

## ・船津割石防災



## ・門原防災

