

No.	13-2-5	場所	大鹿村北川	次世代への継承キーワード 情報伝達網整備 / 避難路確保
名 称	土砂に埋まった北川分校			
災 害 現 象	土石流	河 川	鹿塩川	
補 足 事 項	昭和36年8月1日撮影	支 流		

概 要	大鹿村北部の鹿塩川上流の北川では鉄砲水が襲い掛かり、人命・家屋・農地が失われた。 鹿塩川沿いあった北川分校は土石流によって破壊され、西山で発生した地滑りは、鹿塩川を一時的にせき止め、架かっていた橋は流された。荒れ地となった北川集落は、全戸集団移住を余儀なくされた。 ●村史の残る記録： 三六災害で全滅した鹿塩川上流の北川は、土石流によって39戸の民家と北川分校など村のすべてを失いました。そのとき、 道路は寸断され、一切連絡のとりようがなかったため北川は全滅したと伝えられました。 しかし、孤立した230余人が集団キャンプを成功させて奇跡的に生き抜いたのです。 (「伊那谷の自然」より)
	記 録



北川分校は土石流におそわれ、いち早く破壊されてしまいました。
一方大花沢からの土石流で本流の河床が上昇し、川沿いの民家は土砂に埋没してしまいました。
(土砂に埋まった北川分校を下流より望む)


出 典	「伊那谷の自然」p.305
備 考	

諏訪市
岡谷市
辰野町
箕輪町
南箕輪村
伊那市
高遠町
長谷村
宮田村
駒ヶ根市
飯島町
中川村
大鹿村
松川町
高森町
豊丘村
喬木村
上 村
飯田市
南信濃村
清内路村
阿智村
浪合村
平谷村
下條村
阿南町
壳木村
天龍村


No.	13-2-5	場所	大鹿村北川	緯度	35.668818
-----	--------	----	-------	----	-----------

名 称	土砂に埋まった北川分校	経度	138.064164
-----	-------------	----	------------

地 図	広域図
-----	-----



地 図	詳細図
-----	-----



備 考	上記地図に表示されている、黄色の区域は「土砂災害警戒区域」(通称：イエローゾーン)といい、土砂災害のおそれがある区域を指します。また、赤色の区域は、「土砂災害特別警戒区域」(通称：レッドゾーン)といい、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を指します。
-----	---