

No.	14-3-1	場所	松川町生田福与	次世代への継承キーワード
名称	聖牛設置			地域コミュニティ
災害現象	災害現場対応・消防団			河川
補足事項				福沢川
				支流

- 諏訪市 岡谷市 辰野町 箕輪町 南箕輪村 伊那市 高遠町 長谷村 宮田村 駒ヶ根市 飯島町 中川村 大鹿村 松川町 高森町 豊丘村 喬木村 上村 飯田市 南信濃村 清内路村 阿智村 浪合村 平谷村 下條村 阿南町 売木村 天龍村

概要

松川町生田地区の斜面は、風化すると砂状になりやすい花崗岩からできている。降り続く雨により、いたるところで斜面が崩れ落ち、屋根筋の集落を残して被害は全域に広がった。間沢川、寺沢川、福沢川に流れ込んだ土砂は谷沿いの水田を呑み込み、大きな土石流となって、下流の福与地域をはじめ、天竜川沿いの集落に大きな打撃を与えた。

●体験談：△△

再びこの地で生きて行けるのか**失意の中でも互いに励まし合い、助け合って再興への意識が自然と湧き出したのが二週間も過ぎたころ、仮設の住宅が急拠支援され、消防団が仮聖牛組み等に活動が開始され、塩むすびの炊き出しに婦人衆が当たった。**

（「三六災害の思い出—松川町史学会」より）

記録



福沢川が氾濫。（撮影者を含む松川町消防団が）山から切り出した檜の木で牛枠組をした。後方山川が上流。


出典 「天竜川のあの頃」 P.181 / 「三六災害の思い出—松川町史学会」 p.23

備考

No.	14-3-1	場所	松川町生田福与	緯度	35.590463
-----	--------	----	---------	----	-----------

名称	聖牛設置	経度	137.928044
----	------	----	------------

地図	広域図
----	-----



地図	詳細図
----	-----



備考	上記地図に表示されている、黄色の区域は「土砂災害警戒区域」（通称：イエローゾーン）といい、土砂災害のおそれがある区域を指します。また、赤色の区域は、「土砂災害特別警戒区域」（通用：レッドゾーン）といい、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を指します。
----	---