

No.	6-2-3	場所	伊那市小黒 小黒川	次世代への継承キーワード
名称	上島側の河岸の侵食			避難行動
災害現象	河岸侵食			河川 三峰川
補足事項				支流 小黒川

概要	<p>天竜川右支川の小黒川流域は、慢性的に土石流が走る川で、上流は源頭に花崗岩類があり、中・古生層を基盤とする急峻な地形をもつ流域である。</p> <p>●写真撮影者コメント 長雨で河川を見に行った時の一枚。 上島側川岸が侵食されていくところ。</p>
----	---

記録




上島側の河岸の侵食状況

出典	「天竜川のあの頃」p.199、482
備考	


No.	6-2-3	場所	伊那市小黒 小黒川	緯度	35.827139
-----	-------	----	-----------	----	-----------

名称	上島側の河岸の侵食	経度	137.948644
----	-----------	----	------------

地図 広域図



地図 詳細図



備考 上記地図に表示されている、黄色の区域は「土砂災害警戒区域」（通称：イエローゾーン）といい、土砂災害のおそれがある区域を指します。また、赤色の区域は、「土砂災害特別警戒区域」（通用：レッドゾーン）といい、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域を指します。