

●水位・雨量の状況 (7月18~19日)

観測所名 所在地	水位 (m)								雨量 (mm)	
	伊那富 辰野町	北殿 南箕輪村	伊那 伊那市	沢渡 伊那市	下平 駒ヶ根市	市田 高森町	伊久間 喬木村	天竜峡 飯田市	赤穂 (駒ヶ根市) 時間雨量	赤穂 (駒ヶ根市) 累加雨量
20:00	2.03	7.19	3.50	0.80	2.11	1.80	1.72	11.11	18	197
21:00	2.08	7.29	3.57	1.09	2.09	1.89	1.88	11.81	7	204
22:00	2.15	7.32	3.59	1.26	2.13	1.94	1.92	12.27	7	211
23:00	2.25	7.44	3.69	1.32	2.33	1.95	1.95	12.58	6	217
19日 0:00	2.36	7.58	3.80	1.36	2.29	2.01	1.92	12.74	8	225
1:00	2.29	7.59	3.85	1.44	2.25	2.15	2.10	12.95	6	231
2:00	2.20	7.61	3.87	1.41	2.36	2.19	2.23	13.42	5	236
3:00	2.31	7.64	3.89	1.42	2.30	2.20	2.28	13.81	7	243
4:00	2.43	7.81	4.12	1.50	2.33	2.22	2.35	14.08	11	254
5:00	2.47	8.03	4.23	1.62	2.39	2.26	2.50	14.43	8	262
6:00	2.50	8.10	4.44	1.65	2.57	2.30	2.59	14.85	10	272
7:00	2.50	8.08	4.34	1.69	2.70	2.27	2.60	15.26	12	284
8:00	2.51	8.06	4.33	1.71	3.22	2.33	2.64	15.40	12	296
9:50	2.62	8.09	4.16	1.61	3.10	2.41	2.91	15.96	9	305
10:00	2.74	8.11	4.21	1.57	3.19	2.43	2.94	16.09	8	313
11:00	2.66	8.08	4.14	1.53	3.06	2.39	3.00	16.64	2	315
12:00	2.74	8.04	4.14	1.47	2.92	2.28	2.82	16.80	0	315

平常水位	-0.30	5.12	1.56	-0.41	0.15	-0.39	-1.50	2.53
警戒水位	1.50	6.50	4.00	0.90	2.40	1.40	1.70	11.00
出動水位	2.20	7.00	4.50	1.30	2.60	2.00	2.50	12.50
特別警戒水位	2.60	7.10	-	-	-	-	-	-
危険水位	-	-	5.50	1.50	-	2.90	-	15.90
計画高水位	3.12	8.04	5.55	4.41	4.70	4.81	6.24	20.20

- 平常水位 : 河川の平均的な水位
- 警戒水位 : 水防団等が水害の発生に備えて出動の準備に入る水位
- 特別警戒水位 : 避難の目安となる水位
- 出動水位 : 水防団等が水害の発生に備えて出動する水位
- 危険水位 : 氾濫の恐れが生じる水位
- 計画高水位 : 堤防の設計・整備などの基準となる水位

被災等状況一覧(19日 12時30分現在)

河川施設被害等の状況

発生(発見)日時	発生地点・地先	被害等の状況	対応状況
6:25	吉瀬橋下流50m右岸 中田切川合流点	堤防越水し、道路が冠水(50cm)	6:32水防活動に入る
10:13	宮ヶ瀬橋左岸直下流	左岸橋台裏が洗掘、民家まで6-7mまで迫っている。	応急対策(ガラ投入)に着手
8:45	164.2K右岸(天の中川橋 下流)	旧堤護岸の洗掘が始まっている。	応急対策(ブロック投入)に着手
	204.8K右岸(箕輪町松島)	堤防決壊。人家の被害はなし。	応急対応(大型土のう及びブロック投入)に着手
9:00	小渋川合流左岸上流(渡場)	堤防越水、県道が冠水。	詳細確認中
9:10	167.0K右岸(小和田)	堤防越水(越流堤防)	詳細確認中
	164.2K右岸(天の中川橋 上流)	護岸の洗掘が始まっている。	応急対策検討中