

●水位・雨量の状況 (7月19日)

		水位 (m)							雨量 (mm)		
観測所名		伊那富	北殿	伊那	沢渡	下平	市田	伊久間	天竜峡	赤穂 (駒ヶ根市) 時間雨量	赤穂 (駒ヶ根市) 累加雨量
所在地		辰野町	南箕輪村	伊那市	伊那市	駒ヶ根市	高森町	喬木村	飯田市		
19日	0:00	2.36	7.58	3.80	1.36	2.29	2.01	1.92	12.74	8	225
	1:00	2.29	7.59	3.85	1.44	2.25	2.15	2.10	12.95	6	231
	2:00	2.20	7.61	3.87	1.41	2.36	2.19	2.23	13.42	5	236
	3:00	2.31	7.64	3.89	1.42	2.30	2.20	2.28	13.81	7	243
	4:00	2.43	7.81	4.12	1.50	2.33	2.22	2.35	14.08	11	254
	5:00	2.47	8.03	4.23	1.62	2.39	2.26	2.50	14.43	8	262
	6:00	2.50	8.10	4.44	1.65	2.57	2.30	2.59	14.85	10	272
	7:00	2.50	8.08	4.34	1.69	2.70	2.27	2.60	15.26	12	284
	8:00	2.51	8.06	4.33	1.71	3.22	2.33	2.64	15.40	12	296
	9:50	2.62	8.09	4.16	1.61	3.10	2.41	2.91	15.96	9	305
	10:00	2.74	8.11	4.21	1.57	3.19	2.43	2.94	16.09	8	313
	11:00	2.66	8.08	4.14	1.53	3.06	2.39	3.00	16.64	2	315
	12:00	2.74	8.04	4.14	1.47	2.92	2.28	2.82	16.80	0	315
	13:00	2.62	7.99	4.00	1.36	2.89	2.18	2.62	16.46	0	315
	14:00	2.59	7.93	3.95	1.27	2.75	2.07	2.40	15.95	0	315
	15:00	2.51	7.89	3.87	1.34	2.61	2.01	2.20	15.32	0	315
	16:00	2.46	7.83	3.84	1.41	2.62	1.96	2.04	14.63	0	315
	17:00	2.45	7.76	3.81	1.38	2.66	1.92	1.87	14.06	0	0

平常水位	-0.30	5.12	1.56	-0.41	0.15	-0.39	-1.50	2.53
警戒水位	1.50	6.50	4.00	0.90	2.40	1.40	1.70	11.00
出動水位	2.20	7.00	4.50	1.30	2.60	2.00	2.50	12.50
特別警戒水位	2.60	7.10	-	-	-	-	-	-
危険水位	-	-	5.50	1.50	-	2.90	-	15.90
計画高水位	3.12	8.04	5.55	4.41	4.70	4.81	6.24	20.20

- 平常水位 : 河川の平均的な水位
 警戒水位 : 水防団等が水害の発生に備えて出動の準備に入る水位
 特別警戒水位 : 避難の目安となる水位
 出動水位 : 水防団等が水害の発生に備えて出動する水位
 危険水位 : 氾濫の恐れが生じる水位

被災等状況一覧(19日 16時30分現在)

河川施設被害等の状況

発生(発見)日時	発生地点・地先	被害等の状況	対応状況
	右岸175.8k+150m 中田切川合流点	石張護岸の洗掘。	浸水の恐れなし。木流し工法にて応急対策を実施し状況監視。
10:13	左岸160.6k 宮ヶ瀬橋直下流	橋台裏と下流護岸背面の土砂吸い出し。	応急対策(大型土のう及びガラ投入)を実施中。
8:45	右岸164.2k 天の中川橋下流	旧堤防護岸の洗掘。	応急対策(ブロック投入)を実施中。
	右岸204.8k 箕輪町松島地先	堤防決壊。住居側への浸水、被害はなし。	応急対策(大型土のう及びブロック投入)に着手。木流し工を実施中。
9:00	小渋川合流左岸上流(渡場)	堤防越水。県道が冠水。	減水中
9:10	右岸167.0k 中川村小和田地先	堤防越水(越流堤防)。	減水中