

水位の状況（7月20-21日）

観測所名	水位 (m)								雨量 (mm)	
	伊那富	北殿	伊那	沢渡	下平	市田	伊久間	天竜峡	赤穂 (駒ヶ根市) 時間雨量	赤穂 (駒ヶ根市) 累加雨量
所在地	辰野町	南箕輪村	伊那市	伊那市	駒ヶ根市	高森町	喬木村	飯田市		
12:00	1.96	7.08	2.89	0.81	1.76	1.55	0.84	10.48	0	0
13:00	1.95	7.06	2.87	0.80	1.71	1.52	0.72	10.30	0	0
14:00	1.93	7.04	2.84	0.75	1.69	1.50	0.68	10.15	0	0
15:00	1.91	7.03	2.84	0.59	1.65	1.40	0.44	10.02	0	0
16:00	1.90	6.96	2.82	0.51	1.65	1.36	0.40	9.48	0	0
17:00	1.90	6.97	2.77	0.35	1.60	1.34	0.36	9.21	0	0
18:00	1.85	6.96	2.77	0.31	1.56	1.31	0.37	9.16	0	0
19:00	1.83	6.93	2.74	0.27	1.50	1.29	0.33	9.05	0	0
20:00	1.84	6.90	2.70	0.25	1.48	1.27	0.31	8.94	0	0
21:00	1.82	6.91	2.67	0.22	1.45	1.23	0.24	8.83	0	0
22:00	1.82	6.89	2.67	0.23	1.44	1.22	0.24	8.67	1	1
23:00	1.80	6.88	2.67	0.21	1.44	1.21	0.25	8.63	2	3
21日 0:00	1.83	6.87	2.67	0.21	1.42	1.19	0.20	8.61	0	3
1:00	1.79	6.85	2.67	0.18	1.41	1.16	0.23	8.54	0	3
2:00	1.76	6.81	2.62	0.17	1.37	1.12	0.11	8.43	1	4
3:00	1.76	6.80	2.61	0.15	1.36	1.10	0.04	8.13	0	4
4:00	-	6.80	2.59	0.16	1.33	1.10	0.08	8.13	5	9
5:00	1.81	6.82	2.67	0.17	1.46	1.12	0.17	8.24	11	20
6:00	1.79	6.88	2.75	0.22	1.66	1.13	0.24	8.35	3	23
7:00	1.81	6.88	2.73	0.24	1.71	1.15	0.29	8.44	8	31
8:00	1.82	6.88	2.69	0.23	1.69	1.19	0.40	8.69	0	31

平常水位	-0.30	5.12	1.56	-0.41	0.15	-0.39	-1.50	2.53
警戒水位	1.50	6.50	4.00	0.90	2.40	1.40	1.70	11.00
出動水位	2.20	7.00	4.50	1.30	2.60	2.00	2.50	12.50
特別警戒水位	2.60	7.10	-	-	-	-	-	-
危険水位	-	-	5.50	1.50	-	2.90	-	15.90
計画高水位	3.12	8.04	5.55	4.41	4.70	4.81	6.24	20.20

- 平常水位 : 河川の平均的な水位
- 警戒水位 : 水防団等が水害の発生に備えて出動の準備に入る水位
- 特別警戒水位 : 避難の目安となる水位
- 出動水位 : 水防団等が水害の発生に備えて出動する水位
- 危険水位 : 氾濫の恐れが生じる水位
- 計画高水位 : 堤防の設計・整備などの基準となる水位

被災及び対応状況(7月21日 8時00分現在)

発生地点・地先	被害等の状況	対応状況
右岸204.8k 箕輪町松島北島	堤防決壊 住居側への浸水被害はなし	応急対策工(大型土のう及びブロック投入)を実施中
右岸175.8k+150m 飯島町田切	石張護岸の洗掘	木流し工法にて応急対策を実施し状況監視【完了】
左岸160.4k 松川町生田	橋台裏と下流護岸背面の土砂吸い出し	応急対策(大型土のう及びガラ投入)を実施済【完了】
右岸164.2k 中川村田島	旧堤防護岸の洗掘	応急対策(ブロック投入)を実施済【完了】