



DATE: 令和3年8月18日19時00分現在

国土交通省 天竜川上流河川事務所


天竜川左岸（208.2kp 付近）河岸浸食にともなう

管理用通路の欠損箇所について補強工事が完了

【河川情報 第9報】（ 19時00分 発表）

1. 概要： 令和3年8月15日午前10時頃、天竜川左岸 208.2kp 付近（長野県上伊那郡辰野町樋口地先）で管理用通路の欠損（L=40m 程度）が発生しました。河岸浸食を防ぐため、昨日より実施していた応急復旧および補強工事が本日完了しました。
2. 資料： 位置図 現地写真
3. 配布先： 伊那記者クラブ、駒ヶ根市記者クラブ、飯田市記者クラブ
4. 問い合わせ先
国土交通省 天竜川上流河川事務所 風水害災害対策支部
担当：副所長 加藤 博 管理課長 隅田 知孝
【TEL】0265-81-6460

被災箇所位置図



天竜川左岸 208. 2kp付近(長野県上伊那郡辰野町樋口)



↑ 令和3年8月15日10時時点



↑ 令和3年8月16日17時時点



↑ 令和3年8月18日17時時点(工事完成)