

9 月	豊川 愛護モニター報告	モニター区間	豊川:左右岸 0.0km~13.2km 管轄出張所:豊川出張所
実施日	令和元年 9月28日	実施区間	豊川右岸 18.5km附近



3-1

状況の説明: 上流に向かい 道路右側の縦に 20m 近くの縦り軌裂が走り、補修の跡も見られるが、軌裂が拡大し段差も見える状態です。

また、道路を横断する様な横の連続して軌裂が走り、一部には縦の軌裂と交差し、路面凹凸が割れが見られ段差を生じています。

9 月	豊川 愛護モニタ一報告	モニタ一区間	豊川:左右岸 0.0km~13.2km 管轄出張所:豊川出張所
実施日	令和 平成 元年 9月28日	実施区間	豊川右岸 18.5km附近



3-2



3-3