

報告ありがとうございます。  
水色の建造物は豊川放水路分流堰の可動堰（ゲート）で、  
大雨等による豊川の水位の状況（上昇や下降）を踏まえ

12月	豊川リポーター報告
-----	-----------

看板が倒壊したため取り壊しされました。



放水路横の道路の草刈りをしてくれていました。

