

|     |                 |        |                  |
|-----|-----------------|--------|------------------|
| 5月  | 豊川 愛護モニター報告     | モニター区間 | 豊川放水路0.0km～6.6km |
|     |                 |        | 管轄出張所：豊川流域治水出張所  |
| 実施日 | 令和 8 年 5 月 11 日 | 実施区間   | 分流堰、篠束橋、豊川橋右岸上流  |

5月11日月曜日午前9時ころから分流堰付近、篠束橋右岸の橋のたもと付近、豊川橋右岸上流の堤防や河川敷付近を見学しました。分流堰下の放水路の川の水がほとんどなく川底の敷石などが露出していました。篠束橋右岸の橋のたもとは、物損事故なのかガードレールが折れ曲がっていました。豊川橋右岸上流の陸閘10号門扉横の堤防付近は、以前の報告と同様に大量のゴミが放置されたままの状態でした。河川敷にもところどころゴミが放置されていました。豊川橋橋脚の補強工事はまだ継続中でした。前芝陸閘10号門扉のすぐ近くには、豊橋の観光名所でもある前芝灯明台があり、散歩したり海の景色をながめたりして市民の癒やしの場所になっていると思います。前記場所に捨てられた大量のゴミは即刻片付けて美しい堤防、河川敷であることを切に望みます。なお、このゴミの放置場所が一時的なゴミ集積場所であるならば、そのような看板を設置して周知徹底を図るべきと料します。前芝陸閘10号門扉付近の放水路側堤防の大量のゴミはかなりの長期間、放置されたままです。今後の台風や暴風雨などで、上記ゴミが吹き飛ばされ、豊川放水路の川の中に入ってしまうことを危惧しています。

分流堰下の川底露



篠束橋直近の壊れたガードレール



観光名所の前芝灯明台



前芝陸閘10号門扉横のゴミ




同じ場所のゴミ



同所河川敷のゴミ



豊川橋の補強工事



豊川橋工事



豊川橋工事中の看板

