

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所:安城出張所
実施日	令和2年 2月 8日	実施区間	担当区域全般

【全体状況】

1. 令和2年も矢作川の清流が守られる事を願っております
2. 河川敷は枯草ですが 除草した堤防法面は1月初旬から緑の色が見られる様に変化
3. 今年も変化する川の状況、自然と共存する人間との関係をレポートしたいと思います
4. 上塚橋東側の中州の柳の木の撤去工事が終了後 **西側**の中州の樹木処理が始まり川の流れも改善されると思います
5. 河口部では 2月の寒さの中でもウインドサーフィンを楽しむ人が楽しんでます
6. 今回は自転車、布団等のゴミ捨てが見られた

【1】上塚橋西側 中州の樹木撤去工事【右岸7km】



手前が工事中、橋の向う側が工事完了した中州



鹿乗川堤防東側の工事箇所
樹木搬送車

【2】上塚橋の夏冬 変化状況



上塚橋中央部の
橋脚接合部

塗装の剥れ状況から夏冬の温度差で50mm位の収縮が発生すると思われる
【橋の全長：427m】

【3】路面舗装修理状況【右岸6.5km】



先月レポートの再破損箇所の再修理状況

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和2年 2月 8日	実施区間	担当区域全般

〔4〕中畑橋北側の車両事故発生【右岸4.6km】



昨年3度の車両突込み事故発生、下の写真内の貼紙に書かれたように 中畑橋から棚尾橋間の堤防道路が市道になれば 事故発生場所も直線道路となり安全性の向上が期待
【早期開通を期待、先回修理後1ヶ月以内に再再発】



【右岸3.6km、棚尾橋上流部の工事箇所】

〔5〕堤防維持管理修繕工事【右岸3.6km】



堤防維持管理修繕工事
【右岸3.6km、左岸でも実施中】

【2/3】

1月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川:左右岸 0.0km~7.0km 管轄出張所:安城出張所
実施日	令和2年 2月 8日	実施区間	担当区域全般

(6) 放置自転車、布団類



※2月末現在、所有者を確認中
所有者が判明しなければ近日中に撤去

2020/02/08

【右岸6.7km、堤防下の河川敷に自転車放置】



2020/02/08

※西尾市により撤去済

【左岸6.75km 河川敷の駐車場内、布団放置】

(7) 終末にスポーツを楽しむ人々【左岸1km】



2020/02/08

【左岸1km】ウインドサーフィン仲間 20台以上の車両が並



2020/02/08

竹杭の間を抜けるサーファー、2月8日 多くの漁師の人達が斜めに杭を差込んでいた【危険度Up】



2020/02/08

中畑橋北側左岸のグラウンドで野球を楽しむ人々



2020/02/08

[3/3]