

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 6月 1日	実施区間	左岸15.0km~17.0km付近

今回の報告は樹木伐採が終わった右岸18km付近と堤防工事が終了した右岸16km付近の様子などを報告します。



傾いている物は
修繕します

左岸15km付近から下流を撮影。緑が生き生きとしている。



右岸17km付近より下流を撮影。草木の成長が見られる。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 6月 1日	実施区間	左岸18.0km~21.0km付近



左岸18km付近の美矢井橋より下流を撮影。河川緑地の緑も新鮮。



左岸20km付近より下流を撮影。雑草が茂っている。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 6月 12日	実施区間	右岸18.0km~20.0km付近

伐採が行われた右岸の様子。



右岸20km付近より下流を撮影。遠方に伐採した木々が見える。



右岸20km付近より下流を撮影。山積みとなった多くの木々。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km
			管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 6月 12日	実施区間	左岸15.0km~17.0km付近



右岸19km付近から下流の様子。
左には伐採中に出た投棄物が置かれている。



右岸18km付近の美矢井橋から上流の様子。
河川敷内はとても見通しが良くなっている。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 6月 19日	実施区間	左岸18.0km~19.0km付近



左岸18km付近の美矢井橋から上流の様子。雨で緑が潤っている。



左岸19km付近より上流を撮影。こちらでも緑が濃い。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 6月 19日	実施区間	左岸20.0km~17.0km付近



左岸20km付近より上流を撮影。雑草が多く茂っている。



渡橋の左岸より上流を撮影。グラウンドの緑も潤っている。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 6月 27日	実施区間	右岸16.0km~17.0km付近

堤防補強工事が終了した右岸16km付近の様子。



右岸16kmの様子。堤防路の舗装やガードレールも整備されている。



右岸16km付近より下流を撮影。
河川敷にはコンクリートで下流に向かい整備されている。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 6月 27日	実施区間	右岸15.0km~16.0km付近



右岸15km付近より下流を撮影。新しいコンクリートが下流へ続く。



右岸15km付近より下流を撮影。河川敷に降りる階段も整備された。

6月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸15.0km~21.0km 管轄出張所: 岡崎・安城出張所
実施日	令和 2年 6月 27日	実施区間	左岸15.0km~16.0km付近



右岸15km付近より上流を撮影。河川側の様子。



右岸15km付近より上流を撮影。河川と反対側の斜面も整備されている。

以上で6月の報告を終わります。

河川愛護モニター