

8月	矢作川 愛護モニター報告	モニター区間	矢作川: 左右岸 0.0km~7.0km
			管轄出張所: 安城出張所
実施日	令和 2年 8月 29日	実施区間	矢作川左岸7.0~9.0Km

◇実施場所: 矢作川左岸、西尾緑地駐車場周辺等

◇実施時状況: 7/29(土) 晴れ

写真①



写真②



写真③



写真① 駐車場案内表示板。なんらかの要因により斜めになっている。

写真② 同駐車場前の道路。ひび割れが相当距離続き、車両走行時振動が激しくなる。なお、同ひび割れは同所から9.0Km地点まで断続的に続いている。

写真③ 同緑地内は雑草が多いが、そこで花火を行う者がいたのか、花火後のゴミが散逸。火災発生の虞があるため、管理強化の思料する必要がある。

写真④



写真④ 反射ポールが大幅に傾いている。上流に向かう間に2・3本に1本は同様の状態を認める。この一帯の堤防において年に数回堤防から車両が転落する事故が起きているため、対策を思料する必要がある。